JNC-TJ5420 2004-003

幌延深地層研究計画における試錐調査(HDB-3 孔)

List of errata
正誤表

本報告書中に記載されている地下水中の水素同位体および酸素同位体の同位体比分析値については、分析作業標準物質の管理方法に問題があることがわかったため、以下の値の誤差を見込んでください。

水素同位体比（$^{1}H/D$）：±3.0‰　（通常は±1.0‰程度）
酸素同位体比（$^{18}O/^{16}O$）：±0.6‰（通常は±0.1‰程度）

記載ページ

p.2-49, 2-51, 4-102, 4-103, 4-334, 4-335, 4-336, 4-337, 9-1, 9-2, 9-3, 9-7, 9-28, 9-49, 9-50, 9-51, 9-58, 9-59, 9-60, 9-61, 10-10, 10-14