

「JRR-4 反射体要素割れの原因調査報告書」において、次のとおり訂正箇所がありましたので、お知らせいたします。

正誤表

(平成 20 年 10 月 2 日)

	箇所	修正前 (誤)	修正後 (正)
p.47	Fig.5.8	---	添付 (Fig.5.8)
p.56	温度分布解析における FLUENT の設定パラメ ータ	今回の評価	今回の評価
		0.898	0.898
		1.990	1.990
		0.614	0.614
		1.373	1.373
		式 (6.3.2) AppendixA 参照	式 (6.3.2)
		209	209
		式 (6.3.3) AppendixA 参照	式 (6.3.3)
		2660 AppendixB 参照	2660
40	40		




Fig. 5.8 放射線透過試験装置の構成