

# 乾式再処理施設の操業シミュレーション (研究報告)



2002年7月

核燃料サイクル開発機構  
大洗工学センター

本資料の全部または一部を複写・複製・転載する場合は、下記にお問い合わせください。

〒319-1184 茨城県那珂郡東海村村松4番地49  
核燃料サイクル開発機構  
技術展開部 技術協力課

Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:

Technical Cooperation Section,  
Technology Management Division,  
Japan Nuclear Cycle Development Institute  
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1184,  
Japan

© 核燃料サイクル開発機構  
(Japan Nuclear Cycle Development Institute)  
2002

## 乾式再処理施設の操業シミュレーション (研究報告)

米澤重晃\*、津坂康和\*、吉氏崇浩\*\*

### 要旨

乾式再処理施設の運転では、バッチ処理とそれに付随する遠隔マテリアルハンドリングに特徴があるため、プラントの処理能力を評価するためには、機械的動作のシミュレーションが必要である。そこでバーチャルエンジニアリング技術を利用して、操業シミュレーション技術の開発を進めている。

本報告は、平成13年度の成果をまとめたものである。

#### (I) 乾式再処理施設の操業シミュレーションシステムの構築

FBR実用化戦略調査研究（以下、FSと略す）フェーズIの乾式再処理施設の概略設計情報をもとに、研究の進捗に伴う設計変更に柔軟に対応することを念頭に置き、設備や機器の機械的動作のシミュレーションができる、操業シミュレーションシステムを構築した。

#### (II) 酸化物電解法再処理施設の操業シミュレーションによる評価

FSフェーズIの設計情報にもとづき、酸化物電解法の燃料処理セルについて操業シミュレーションを実施した。現在の設定ではマテリアルハンドリング機器のスピードが遅く、このため要求される50 tHM/年の処理能力を下回ることが明らかになった。マテリアルハンドリング機器の把持・解放スピードをパラメータとして、処理能力への影響を評価した結果、把持・解放時間を最も早い0分に設定しても、プラントの処理能力は要求される値の94%にしかならず、これだけでは十分な解決には至らないことを示した。

---

本報告書の内容には、三井造船株式会社が核燃料サイクル開発機構（機構担当部課室：システム技術開発部再処理システムグループ）との契約により実施した業務成果に関するものを含み、核燃料サイクル機構がとりまとめたものである。

\*大洗工学センターシステム技術開発部再処理システムグループ

\*\*原子力システム株式会社

## Simulation of a dry reprocessing plant operation

Shigeaki Yonezawa\*, Yasukazu Tsusaka\*, Takahiro Yoshiuji\*\*

### Abstract

Operations of a dry reprocessing plant are characterized by batch processing with remote-control material handling machines, so plant-wise simulation of their mechanical actions is required to evaluate the overall performance of the plant. Therefore a simulator has been developed using virtual engineering techniques.

The results performed in JFY 2001 are as follows:

- (I) Construction of an operation simulator of a dry-reprocessing plant design.

An operation simulator was developed based on the preliminarily conceptual design of the oxide-electrowinning reprocessing plant made at the phase one of the Feasibility Study on Commercialized Fast Reactor Cycle Systems. The simulator is able to correspond changes of the plant design in future.

- (II) Evaluation of the oxide-electrowinning reprocessing plant design

Simulation was performed using the simulator of the preliminarily conceptual design of the oxide-electrowinning reprocessing plant.

The results show that the capacity of the plant will be much lower than the designed one (50tHM/y) due to the speed of material handling machines. The results of the parametric survey of gripping and fixing time also show that the plant capacity can attain 94% of the required capacity even if the gripping and the fixing time decrease to zero. This indicates that only increasing the speed is not enough to dissolve the problem.

---

This report includes the result that was performed by MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING Co., Ltd. under the contract with Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC).

\* Reprocessing System Engineering Group, System Engineering Technology Division

\*\* Nuclear Energy System Inc.

## 目次

	ページ
1. 序論	1
2. 操業シミュレーションシステム	3
3. 乾式再処理施設の設計情報	7
3. 1 フェーズIの設計情報	7
3. 2 設計情報の補完修正	7
3. 3 設計データの作成	7
4. 操業シミュレーション	22
4. 1 操業シミュレーションの実施	22
4. 2 操業シミュレーションに基づく再処理システムの評価	22
5. まとめ	30
謝辞	31
参考文献	31
添付資料 酸化物電解法_燃料処理セルの基本設計書	32

## 図表リスト

## -表-

	ページ
表3-1 運転手順書	11
表3-2 機器リスト	15
表4-1 電解装置の1サイクルの運転所用時間に与える 把持・解放時間の影響	29

## -図-

	ページ
図1 コンピュータシミュレーションによる設計支援スキーム	2
図2 操業シミュレーションシステム	6
図3-1 ブロックフロー	9
図3-2 フローチャート	10
図3-3 3次元CAD図（酸化物電解法_燃料処理セル）	18
図3-4 3次元CAD図（電解装置）	19
図3-5 3次元CAD図（着脱装置）	20
図3-6 3次元CAD図（粉碎装置）	21
図4-1 操業シミュレーションの様子	24
図4-2 機器の稼働状況の解析	28

## 1. 序論

核燃料サイクル開発機構は、電力事業者などと協力して、将来のFBRサイクルシステム実用化概念の構築と、実用化に向けた研究開発シナリオの策定を目的とした、実用化戦略調査研究を実施している。フェーズⅠとして、1999～2000年度の2年間で実用化候補概念の抽出を行い、既に軽水炉燃料の再処理で実用化されているPUREX法を大幅に見直した先進湿式法の他、乾式法も対象として再処理プロセスと施設概念を構築した<sup>[1]</sup>。2001年度からはフェーズⅡが始まり、概念検討の詳細化が図られることになっている。

最近の機器開発や施設建設では、コンピュータシミュレーションで設計を検討・評価することで、実機の製作までにかかる費用や期間を削減する目的で、バーチャルエンジニアリングへの取り組みが進められている。乾式再処理の設計研究や機器開発でも、検討項目や課題は多岐にわたり、従来のように開発の各段階で装置を作製し、試験を行いながら機能の検証を繰り返す方法では、費用や期間などの開発資源が大きくなる。そこで再処理グループでは、実用化戦略調査研究フェーズⅠ開始当初より、バーチャルエンジニアリングを利用して、設計段階における再処理施設の技術的成立性の検証や合理化検討、さらに実機の製作までにかかる費用や期間を削減し、開発の効率化を図ることを目標とした技術開発を進めている。<sup>[2][3][4]</sup>（図1）

乾式再処理施設では、バッチ処理とそれに付随するマテリアルハンドリングに大きな特徴がある。このためプロセス機器や搬送機器の遠隔自動運転の検討が不可欠であり、この際、効率的に運転するために、搬送システムだけではなくラインバランス等も含めた再処理施設全体を対象とする必要がある。また、乾式再処理施設では動的機器が多いことも特徴で、機器の遠隔操作による保守や補修が予め検討されていないと、施設の運転に支障をきたすと予想される。これらの検討では、実際の動作の可否について評価することが重要であり、施設の運転ならびに保守の2項目について、設備や機器の機械的動作シミュレーションである操業シミュレーションを実施する必要がある。

今回、実用化戦略調査研究におけるフェーズⅡの設計検討に資するため、フェーズⅠの成果に基づき、乾式再処理施設について、運転の操業シミュレーションを行い、フェーズⅠ施設設計の妥当性について評価した。




図1 コンピュータシミュレーションによる設計支援スキーム

## 2. 操業シミュレーションシステム

操業シミュレーションシステムとは、再処理施設の設計情報をもとに、機器設備／生産ライン・シミュレータ Cimstation stream (三井造船株式会社) 上に、体系的に操業シミュレーションコードを作成するための一連の手法である。今年度は、運転に関する操業シミュレーションシステムを構築した。

現時点での再処理施設の設計は概念検討のレベルであり、今後の進捗に従い様々な変更が生じるため、操業シミュレーションシステムには、設計変更への柔軟な対応が求められる。操業シミュレーションでは施設内の全ての機械的動作を記述するので、全体のプログラムは膨大なものとなる。しかしながら、それらを細分化されたパートの組み合わせとして考えれば、必要な部分のみの修正により、設計変更への柔軟な対応が可能となる。そこで、再処理施設の設計情報を、ソフトウェアの機能に合わせて、細分化したパートの組み合わせとして書き下すための明確なルール作りを、操業シミュレーションシステム構築の方針とした。

本システムでは、再処理施設の設計情報を元に、操業シミュレーションコードの設計データと3次元CAD図面を作成する。次に、設計データをソフトウェアの機能を考慮しながらプロセスに合わせて再編集し、基本設計書を作成する。最後に、設計データと基本設計書に従い、3次元CADデータとプログラムをソフトウェアに実装し、操業シミュレーションコードを作成する。（図2）

以下に、操業シミュレーションコード作成に至る手順と、その過程で作成されるドキュメントについて述べる。

### (I) 設計データ

フェーズⅠの設計情報を整理し、設計データとしてブロックフロー、フローチャート、運転手順書、機器リストの各項目についてドキュメント化した。この際、セル内の機械的動作を機器動作と機器間物流の2種類の構成要素に大別し、さらにそれぞれの装置毎の動作として記述し、これを最小単位のパートとした。

(i) ブロックフロー；ブロックフローは、設計情報を設計データとして整理する際の第一段階として、シミュレーション対象エリア内での機械的動作を、機器動作と機器間物流の2種類の構成要素に大別し、また同時にエリア内の物質移送をイメージできるようにするものである。ブロックフローは、機械的動作のある機器をリストアップして装置内で実施される工程を大工程とし、次に、装置と装置間を移送される移送物（燃料、容器等）の関係を明記する。

(ii) フローチャート；フローチャートは、ブロックフローで設定した大工程に対し、各工程間の順序、起動条件を記載し、フローを明確化するものである。

(iii) 運転手順書；運転手順書は運転時における機械的動作の詳細を示すものである。大工程を機械的動作がイメージできるものとなるよう中工程、小工程にブレークダウンし、動作する機器、動作する場所、作業内容、動作時間の各項目について記述す

る。なお、中工程は、必ず決まった順序で起動する小工程の集まりとして定義される。例えば、クレーンで物体Aをa地点からb地点に搬送し、b地点の装置Iで処理するという作業を示す。小工程は作業の最小単位として定義される。例えば、クレーンで物体Aをa地点からb地点に搬送するという動作を示す。

必要に応じ、操業シミュレーションコードの詳細設計の際、プログラム作業者に確実に情報を伝えるため、運転手順書に記載された内容を図解する手順解説図を作成する。

- (iv) 機器リスト；機器リストはエリア内に存在する機器、容器等のリストである。機器リストには、原則としてエリア内にある機器を全てリストアップすることとし、運転手順書を元に機器を部品レベルまでブレークダウンして、機器あるいは部品の仕様についても記載する。
- (v) 機器図；機器図は上記の機器リストに示された設備・機器の3次元CAD図面である。

## (II) 基本設計

完成した操業シミュレーションコードの物流制御ロジックは、そのまま実プラントにも適用できるレベルまで、詳細かつ厳密に定義されている。ところが設計データの段階では大工程のフローチャートまでしか明らかではなく、中工程や小工程レベルの制御は確立していない。基本設計とは、設計データ作成の段階で細分化された工程に対して、物流制御ロジックを確立するために、ソフトウェアの機能<sup>\*1</sup>を考慮しながら設計情報に合わせて再構築する作業である。作業の結果は、基本設計書および初期条件としてドキュメント化される。

- (i) 基本設計書；基本設計書は、設計データと操業シミュレーションコードをつなぐ設計図に相当するものであり、運転手順書とブロックフローを合わせ、ソフトウェアが有する制御機能を利用しながら、設計データに沿った工程の運転制御ロジックを構築する。設計データには大工程の順序や起動条件が示されているが、基本設計の段階で中工程や小工程にも順序や起動条件を設定し、エリア内全ての機械的動作についての運転制御プログラムを確立する。
- (ii) 初期条件；シミュレーション開始時における、機器の状態や物の位置と数量を規定する。
- (iii) 補助文書；基本設計書の作成にあたって、適宜以下のような補助文書を作成する。
  - (a) 方針・概要書；設計データのあいまいな部分を明確にしたり、シミュレーション実装の選択肢が複数ある場合、適切なものを採用しその必然的帰結を整理する。
  - (b) シナリオ遷移図；同種機器が複数あるなどして特に関係が複雑である部分について、理解を助ける目的で、ブロックフローとフローチャートを合わせて記述する。
  - (c) タイムチャート；複雑なシミュレーションの場合、予め機器動作の時系列変化について簡易評価し、順序や起動条件を設定する際の参考とする。

### (III) 詳細設計・製作

詳細設計・製作とは、設計データと基本設計書に従い、3次元CAD図面とプログラムをソフトウェアに実装し、操業シミュレーションコードを作成する作業である。運転制御ロジックは基本設計の段階で確立しており、詳細設計・製作では機器動作を忠実に表現することに注力する。

詳細設計は以下の手順で実施され、操業シミュレーションコードが作成される。

- (i) 搬送動線の追加；パワーマニピュレータなどの機器は指定された動線に沿って搬送するため、搬送の動線情報を3次元CAD図面に追加する。
- (ii) 操業シミュレーションコード作成；基本設計書に従い、運転手順書を参照しながら小工程、中工程、大工程の順でシミュレーションコードを組み立ててゆく。
- (iii) 検証；操業シミュレーションコードが基本設計書通りに動作することを、ソフトウェアの検証用機能<sup>\*2</sup>を用いて確認する。

\* 1 ; 運転制御ロジック構築に使用されるソフトウェア固有の機能には、状態レジスタやは監視制御などがある。状態レジスタは、例えば機器Aは動作中であるという状態を示し、監視制御は、例えば条件AとBの内、Aが満たされた。工程1を開始せよという条件分岐を示す。

\* 2 ; ソフトウェアは、シミュレーションコードを実際に起動した際における小工程の起動順序を示す機能を有し、これと基本設計書の小工程の順番が一致していれば、基本設計書通りに動作していることになる。




図2 操業シミュレーションシステム

### 3. 乾式再処理施設の設計情報

酸化物電解法の燃料処理セルについて、操業シミュレーションを実施するための設計情報について述べる。

#### 3. 1 フェーズ I の設計情報

フェーズ I の検討結果について概略を示す。

##### (I) 工程

燃料処理セルでは、解体脱被覆セルから送られてきた使用済み燃料粉体を、溶融塩中で電解精製し、ウラン、プルトニウムを回収する。回収されたウラン、プルトニウムは粉碎されて塩除去セルに送られる。電解工程は、同時電解、NM電解回収、MOX共析の順で行われ、20サイクルに1回の割合で、塩再生のため、絞り電解とリン酸塩沈殿工程が加わる。電解に使用される溶融塩は、るつぼに入れてハル洗净セルから搬入する。

##### (II) 設備・機器

電解精製に用いる電解槽は7基で、上部に陰極などを交換する機構として収納容器を装填する。この収納容器内に陰極や燃料ホッパなどを装填あるいは取り出すため、着脱装置を用いる。粉碎装置は陰極に析出したウランやプルトニウムを粉碎するもので、ウラン用とMOX用に各1基ある。その他、析出物の秤量装置、塩素ガスリサイクルのための深冷分離装置がある。マテリアルハンドリングは天井クレーン1基とパワーマニピュレータ2基を用いる。セルの大きさは長さ3.6m×幅8m×高さ1.2mで、製品や資材等の搬出入用に5カ所のポートを有する。

#### 3. 2 設計情報の補完・修正

フェーズ I は概念検討の段階であるため、操業シミュレーションを行うための情報としては検討が不十分で、情報の不足や不整合が見られる。それらについて、他の設計情報との整合性をとりながら設定した。

##### (I) 工程の追加・変更および手順の明確化

保障措置の観点から、廃棄物のセル外への搬出に際して秤量および核物質計量を行うこととした。使用済み燃料およびパルセータや陰極といった資材は、必要に応じてセル内に搬入し、入れ替わりに使用済みの資材を搬出することとした。パワーマニピュレータによるマテリアルハンドリングについては、セルを2つのエリアに分け、それぞれ1台づつのパワーマニピュレータに分担させた。また搬送が両エリアにまたがる場合、自分の所轄エリアよりハンドリングして他の所轄エリアに行くことは可、その逆は不可とした。

##### (II) 設備・機器の追加・変更

核物質計量装置および資材搬出入用の容器と置き場を追加し、フェーズ I の検討で機器外形図が示されていない秤量装置や深冷分離装置とあわせて、3次元CAD図面を作成した。核物質計量装置は秤量装置の近傍に配置した。なお、これらの装置の動作や仕様は未検討である。

#### 3. 3 設計データの作成

フェーズ I の検討結果を元に、前節で述べたデータの補完・修正を行い、操業シミュレーションコードの設計データとした。


#### (I) 工程の設定

燃料処理工程における動作機器は、主工程機器として電解装置、着脱装置、粉碎装置、秤量装置、核物質計量装置などがある。また搬出入のため 5 カ所のポートを有している。これらの動作機器が行う処理をそれぞれ大工程として定義する。電解装置は使用済み燃料投入からリン酸塩沈殿までの各処理を大工程として定義する。またその他の装置においても、取り扱う物が異なる場合には、それぞれ別の大工程として定義する。燃料処理セルでは電解装置のルツボを交換する作業があり、これは作業エリアを機器に見立てて大工程として定義した。これらの情報に、装置と装置間を移送される移送物（燃料、容器等）を加えてブロックフローを作成した。（図 3-1）次に、大工程の各工程間の順序、起動条件を記載しプロセスフローを作成した。ここでは処理が複雑でかつ最も重要な電解装置の大工程に着目し、それらと関連の深い大工程を順に定義した。（図 3-2）さらに、大工程の作業内容をブレークダウンし、中工程、小工程の作業内容について記述し、運転手順書を作成した。（表 3-1）

#### (II) 設備・機器の設定

設計情報および運転手順書より機器リストを作成した。（表 3-2）燃料処理セルにおける設備・機器の設定は以下の通りである。

- (i) セルおよび機器配置；セルおよびポートはフェーズ I の設計に従う。各機器の配置は、原則としてフェーズ I の設計に従うが、設計データ作成の段階で追加された機器や置き場は、他の機器と干渉しない位置に配置した。（図 3-3）
- (ii) 電解装置；フェーズ I の設計に従った。（図 3-4）
- (iii) 着脱装置；フェーズ I の設計に従った。（図 3-5）
- (iv) 粉碎装置；フェーズ I の設計に従った。（図 3-6）
- (v) 秤量装置、核物質計量装置；秤量装置と核物質計量装置は、フェーズ I で示された機器外寸に基づき、プリミティブモデルを作成した。
- (vi) マテリアルハンドリング機器；天井クレーンはフェーズ I の設計に従った。パワーマニピュレータは、セル上部に大きな搬送空間を有することを考慮し、機器上部からのアクセスのみ可能なものとして機能を限定し小型化した。






図 3-2 フローチャート

表3-1 運転手順書 (1/4)

大工程											単位:mは分 hは時間			
1. 燃料ホッパ搬入														
注: 1. 燃料ホッパは要求に応じて1回搬入する														
中工規	マテハン機器	対象物	出発地	作業場所	到着地	作業内容	備考/設定操作	移動	作業	移動	作業	移動		
準備	1.1	BDポートD扉(D-10)を				開く	開閉時間は0.4minとする(機器リスト参照)	0.0.4m	0	0	0	0		
搬入	1.2	BDポート台車(D-100)を	燃料解体セル(B)より		燃料処理セル(D)まで	移送する。	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする	1m	0	0	0	0		
	1.3	BDポートD扉(D-10)を				閉める	開閉時間は0.4minとする(機器リスト参照)	0.0.4m	0	0	0	0		
	1.4	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(D-200)を	BDポート台車(D-100)より	燃料ホッパ(D-15)まで	移送し、仮置する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		→ 2. 燃料ホッパ搬出
2. 燃料ホッパ搬出														
注: 1. 燃料ホッパ(空)は燃料ホッパ(燃料)が搬入された場合車両送り場に搬出する														
準備	2.1	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(空)(D-200)を	燃料ホッパ(D-15)より	BDポート台車(D-100)まで	移送し、乗せる		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
	2.2	BDポートD扉(D-10)を				閉く	開閉時間は0.4minとする(機器リスト参照)	0.0.4m						
搬出	2.3	BDポート台車(D-100)を	燃料解体セル(B)より		燃料処理セル(D)まで	移送する。	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする	1m	0					→ 1. 燃料ホッパ搬入
	2.4	BDポートD扉(D-10)を				閉める	開閉時間は0.4minとする(機器リスト参照)	0.0.4m						
3. リン酸容器取出														
注: 1. リン酸容器は移送容器に2個(a, b)収納することとする														
容器取出	3.1	PMb(D-104-b)で	リソ酸器(D-209)を	リン酸容器移送容器(D-208)より	リン酸容器保管場(D-18-a)まで	取出し、仮置する。	リン酸容器a	接近	10m	自動設定	10m			
容器b収納	3.2	PMb(D-104-b)で	リン酸容器移送容器(D-208)を	リン酸容器移送容器(D-17)より	廃棄物容器保管場(D-28)まで	移送し、仮置する。	リン酸容器b	接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
4. 燃料ホッパ着														
収納容器装填	4.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(空)(D-201)を	収納容器保管場(D-16)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)まで	移送し、装填する。		接近	10m	自動設定	10m			
燃料ホッパ収容	4.2	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(D-200)を	燃料ホッパ(D-15)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)まで	移送し、装填する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
燃料ホッパ収納	4.3	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(D-200)を	収納容器(D-201)に		取納する。		0.20m	0	0	0	0		
収納容器取外	4.4	PMb(D-104-b)で	収納容器(空)(D-201)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	電解装置(D-1)まで	取外し、移送する。	電解装置D-1-aからD-1-gまで共通	接近	10m	自動設定				→ 102. 燃料投入
5. 燃料ホッパ脱														
収納容器装填	5.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(燃料ホッパ)(D-201)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)に		設置する。		10m						
燃料ホッパ取外	5.2	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(D-200)を	収納容器(燃料ホッパ)(D-201)から		取出す。		20m						
燃料ホッパ取扱	5.3	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(D-200)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-15)まで	取外し、移送し、仮置する。		接近	10m	自動設定	10m			
燃料ホッパ取外	5.4	PMb(D-104-b)で	燃料ホッパ(D-200)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	収納容器保管場(D-16)まで	取外し、移送し、仮置する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
6. パルセータ搭														
収納容器装填	6.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(空)(D-201)を	収納容器保管場(D-16)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)に	設置する。		接近	10m	自動設定	10m			
パルセータ取扱	6.2	PMb(D-104-b)で	パルセータ(D-211)を	パルセータ置場(D-21)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)まで	移送し、装填する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
パルセータ取扱	6.3	PMb(D-104-b)で	パルセータ(D-211)を	収納容器(D-201)に	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)まで	取外し、移送し、仮置する。		20m						
収納容器取外	6.4	PMb(D-104-b)で	収納容器(パルセータ)(D-201)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	電解装置(D-1)まで	取外し、移送する。		接近	10m	自動設定				→ 103. 塩素化溶解
7. パルセータ脱														
収納容器装填	7.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(パルセータ)(D-201)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)に		設置する。		10m						
パルセータ取外	7.2	PMb(D-104-b)で	パルセータ(D-211)を	収納容器(パルセータ)(D-201)から		取出す。		20m						
	7.3	PMb(D-104-b)で	パルセータ(D-211)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	パルセータ置場(D-21)まで	取外し、移送し、仮置する。	パルセータは20回使用したら廃棄物容器置場の収納容器に入れ出す。	接近	10m	自動設定	10m			→ 123. パルセータ収納
7.4	PMb(D-104-b)で	収納容器(パルセータ)(D-201)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	収納容器置場(D-16)まで		取外し、移送し、仮置する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
8. 陰極a着														
陰極a装	8.1	PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	陰極場(D-20)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)まで	移送し、装填する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
陰極a取外	8.2	PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	収納容器(陰極)(D-203)に		取納する。		20m						
陰極容器取外	8.3	PMb(D-104-b)で	収納容器(陰極)(D-203)を	陰極(D-207)から	収納容器(陰極)(D-22)まで	取外し、移送し、仮置する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
9. ブランク														
10. 陰極b脱														
注: 陰極は20サイクル使用したら廃棄する。														
収納容器装填	10.1	PMa(D-104-a)で	収納容器(陰極)(D-203)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)に		設置する。		10m						
陰極a取外	10.2	PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	収納容器(陰極)(D-203)から		取出す。		20m						
陰極b取外	10.3	PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	廃棄物容器保管場(D-28)まで	取外し、移送する。		接近	10m	自動設定				→ 122. 陰極収納
11. ブランク														
12. 陰極b着														
陰極b装填	12.1	PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	陰極場(D-20)から	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)まで	移送し、装填する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
陰極b取外	12.2	PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	収納容器(陰極)(D-204)に		取納する。		20m						
収納容器取外	12.3	PMb(D-104-b)で	収納容器(陰極)(D-204)を	隣接・粉末ホッパ着脱装置(D-2)から	収納容器(陰極)(D-23)まで	取外し、移送し、仮置する。		接近	10m	自動設定	10m	PM戻る		
13. ブランク														

表 3-1 運転手順書 (2/4)

50. つば移送容器搬入	注:つば移送容器は8, 6日に1回2個搬入する。(1個目と2個めの間隔は1時間とする)										
縦返 るつば搬入は1時間後とする。	準備	50.1	CDポート台車(D-11)を	CDポートD扉(D-11)を			開く	開閉時間は0. 6minとする(機器リスト参照)	0. 6m		
	搬入	50.2	CDポート台車(D-101)で	るつば移送容器(D-205)を	ハル洗浄セル(C)より	燃料処理セル(D)まで	移送する。	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする	1m		
		50.3	CDポート台車(D-11)を	るつば移送容器(D-205)を	CDポート台車(D-101)から	開める	開閉時間は0. 6minとする(機器リスト参照)	0. 6m			
	車両搬出	50.4	PMb(D-104-b)で	るつば移送容器(D-205)を	CDポート台車(D-101)から	るつば移送容器場(D-27)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
		50.5	CDポート台車(D-11)を	CDポートD扉(D-11)を	燃料処理セル(D)から	閉く	開閉時間は0. 6minとする(機器リスト参照)	0. 6m			
	搬出	50.6	CDポート台車(D-101)で	CDポートD扉(D-11)を	ハル洗浄セル(C)まで	移送する。	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする	1m			
		50.7			閉める	閉鎖時間は0. 6minとする(機器リスト参照)	0. 6m				
											112. つば取出
51. 隆極移送容器搬入	準備	51.1	D資材ポートハッテ(D-13)を	D資材ポートハッテ(D-13)を		開く	開閉時間:3minとする	3m			
	搬入	51.2	PMb(D-104-b)で	隆極移送容器(D-206)を	D資材ポートハッテ(D-13)より	隆極移送容器場(D-19)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
		51.3	D資材ポートハッテ(D-13)を			閉める	開閉時間:3minとする	3m			
52. リン酸容器移送容器搬入	準備	52.1	D資材ポートハッテ(D-13)を	D資材ポートハッテ(D-13)を		開く	開閉時間:3minとする	3m			
	搬入	52.2	PMb(D-104-b)で	リン酸容器移送容器(D-208)を	D資材ポートハッテ(D-13)より	リン酸容器移送容器直場(D-17)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
		52.3	D資材ポートハッテ(D-13)を			閉める	開閉時間:3minとする	3m			
53. パルセータ移送容器搬入	準備	53.1	D資材ポートハッテ(D-13)を	D資材ポートハッテ(D-13)を		開く	開閉時間:3minとする	3m			
	搬入	53.2	PMb(D-104-b)で	パルセータ移送容器(D-210)を	D資材ポートハッテ(D-13)より	パルセータ移送容器直場(D-19)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
		53.3	D資材ポートハッテ(D-13)を			閉める	開閉時間:3minとする	3m			
54. 析出物(MOX)粉砕	準備	54.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(隆極b)(D-204)を	析出物粉砕装置b(D-3~b)に	析出物粉砕装置b(D-3~b)まで	統廃する。	10m			
隆極を20サイクル 使用したら54. 4~b	搬入	54.2	PMa(D-104-a)で	現状容器b(D-213)を	現状容器b(D-26)より	析出物粉砕装置b(D-3~b)まで	移送し、統廃する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
	搬出	54.3	PMa(D-104-a)で	析出物(MOX)(D-213~2)を	析出物粉砕装置b(D-3~b)で	析出物粉砕装置b(D-3~b)まで	粉砕する。	処理時間10minとする	10m		
		54.4~a	PMa(D-104-a)で	収納容器(隆極b)(D-204)を	収納容器(隆極b)(D-3~b)より	収納容器(隆極b)(D-23)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
		54.4~b	PMa(D-104-a)で	収納容器(隆極b)(D-204)を	析出物粉砕装置b(D-3~b)より	隆極- 粉末ホッパ(落脱装置(D-2)まで	移送する	に及び隆極を取り出し廃棄する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る		14. 隆極b脱
		54.5	PMa(D-104-a)で	現状容器b(D-213)を	析出物粉砕装置b(D-3~b)より	現状容器b(D-26)まで	取外し、移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			59. 燃料評量
55. ブランク											
56. 析出物(UO2)粉砕	準備	56.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(隆極a)(D-203)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)に	析出物粉砕装置a(D-3~a)に	統廃する。	10m			
隆極を20サイクル 使用したら56. 4~	搬入	56.2	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	現状容器a(D-25)より	析出物粉砕装置a(D-3~a)まで	移送し、統廃する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
	搬出	56.3	PMa(D-104-a)で	析出物(UO2)(D-212~2)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)で	析出物粉砕装置a(D-3~a)で	粉砕する。	処理時間10minとする	10m		
		56.4~a	PMa(D-104-a)で	収納容器(隆極a)(D-203)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)より	収納容器(隆極a)(D-22)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			10. 隆極a脱
		56.4~b	PMa(D-104-a)で	収納容器(隆極a)(D-202)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)より	隆極- 粉末ホッパ(落脱装置(D-2)まで	移送する	に及び隆極を取り出し廃棄する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る		59. 燃料評量
		56.5	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)より	現状容器a(D-25)まで	取外し、移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
57. 析出物(NM)粉砕	準備	57.1	PMb(D-104-b)で	収納容器(隆極a)(D-203)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)に	析出物粉砕装置a(D-3~a)に	統廃する。	10m			
隆極を20サイクル 使用したら57. 4~	搬入	57.2	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	現状容器a(D-25)より	析出物粉砕装置a(D-3~a)まで	移送し、統廃する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
	搬出	57.3	PMa(D-104-a)で	析出物(NM)(D-214~2)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)で	析出物粉砕装置a(D-3~a)で	粉砕する。	10m			
		57.4~a	PMa(D-104-a)で	収納容器(隆極a)(D-203)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)より	収納容器(隆極a)(D-22)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			10. 隆極a脱
		57.4~b	PMa(D-104-a)で	収納容器(隆極a)(D-203)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)より	隆極- 粉末ホッパ(落脱装置(D-2)まで	移送する	に及び隆極を取り出し廃棄する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る		59. 燃料評量
		57.5	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	析出物粉砕装置a(D-3~a)より	現状容器a(D-25)まで	取外し、移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			59. 燃料評量
58. 粉砕物(NM)詰替	準備	58.1	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	現状容器a(D-25)より	[粉砕物(NM)詰替装置(D-4)まで	移送し、詰替する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
縦返 粉砕物を20サイクル 使用したら58. 4~	搬入	58.2	PMa(D-104-a)で	粉砕物容器(D-214)を	粉砕物容器(D-24)より	粉砕物(NM)詰替装置(D-4)まで	移送し、詰替する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
	搬出	58.3	PMa(D-104-a)で	粉砕物(NM)(D-214~2)を	粉砕物(NM)詰替装置(D-4)で	粉砕物(NM)詰替装置(D-4)で	詰替る。	処理能力:3. 3min/1回	3. 3m		
		58.4	PMa(D-104-a)で	粉砕物容器(D-214)を	粉砕物(NM)詰替装置(D-4)より	粉砕物(NM)詰替装置(D-24)まで	取外し、移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
		58.5	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	粉砕物(NM)詰替装置(D-4)より	現状容器a(D-25)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			59. 粉砕物(NM)詰替
59. 燃料秤量	準備	59.1	PMa(D-104-a)で	現状容器a(D-212)を	粉砕物(NM)詰替装置(D-4)より	現状容器a(D-25)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			59. 燃料秤量
	秤量	59.2	PMa(D-104-a)で	現状容器(D-212OR213)を	現状容器(D-25OR26)より	秤量装置(D-5)まで	秤量し、詰替する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			
	搬出	59.3	PMa(D-104-a)で	現状容器(D-212OR213)を	秤量装置(D-5)より	DEポート台車(D-102)まで	秤量し、乗せる。	処理能力:30min	30m		
											61. 現状容器搬出
60. ブランク											
61. 現状容器搬出	準備	61.1	DEポートD扉(D-12)を	DEポートD扉(D-12)を		開く	開閉時間は0. 4min(機器リスト参照)	0. 4m			
	搬出	61.2	DEポート台車(D-102)で	現状容器(D-212OR213)を	燃料処理セル(D)より	塩餘去セル(E)まで	移送する	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする	1m		
		61.3	DEポートD扉(D-12)を			閉める	開閉時間は0. 4min(機器リスト参照)	0. 4m			
62. 現状容器搬入	準備	注:現状容器の搬入はポート台車の履りで行う									
61.3工程終了 後1時間後とする	搬入	62.1	DEポートD扉(D-12)を	DEポートD扉(D-12)を		開く	開閉時間は0. 4min(機器リスト参照)	0. 4m			
		62.2	DEポート台車(D-102)で	現状容器(D-212OR213)を	塩餘去セル(E)より	燃料処理セル(D)まで	移送する	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする	1m		
		62.3	DEポートD扉(D-12)を			閉める	開閉時間は0. 4min(機器リスト参照)	0. 4m			
	搬出	62.4	PMa(D-104-a)で	現状容器(D-212OR213)を	DEポート台車(D-102)上り	現状容器場(D-25OR26)まで	移送し、仮置する。	接近 10m 自動設定 10m PM戻る			62. 現状容器搬入

表3-1 運転手順書 (3/4)

電解装置aでの電解工程										
100. 電解装置復旧										
注: 天井クレーンには吊り上げ治具が設置されていることとする。										
100.1 移送 天井クレーン(D-106)で 電解装置(D-1)を 電解装置立場所(D-30)より 電解装置復旧場所(D-29)まで 移動し、運く 電解装置復旧場所(D-29)まで 移動し、固定する 移動速度3m/minとする(自走する) 接近 10m 自動設定 10m 戻る → 102. 燃料投入										
100.2 設置 天井クレーン(D-106)で 電解装置(D-1)を 電解装置立場所(D-30)より 電解装置復旧場所(D-29)まで 移動し、運く 電解装置復旧場所(D-29)まで 移動し、固定する 移動速度3m/minとする(自走する) 接近 10m 自動設定 10m 戻る → 102. 燃料投入										
101. 電解装置取外										
101.1 移送 天井クレーン(D-106)で 電解装置(D-1)を 電解装置立場所(D-30)より 電解装置復旧場所(D-29)まで 外し、移動する 電解装置復旧場所(D-29)まで 移動速度3m/minとする(自走する) 接近 10m 自動設定 10m 戻る → 110. るっぽ着										
101.2 移送 天井クレーン(D-106)で 電解装置(D-1)を 電解装置立場所(D-30)より 電解装置復旧場所(D-29)まで 外し、移動する 電解装置復旧場所(D-29)まで 移動速度3m/minとする(自走する) 接近 10m 自動設定 10m 戻る → 110. るっぽ着										
102. 燃料投入										
102.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(燃料ホッパ)(D-201)を 電解装置(D-1)に 投入する 投入時間は3min 10m 3m 自動設定 → 104. UO2回収										
102.2 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(燃料ホッパ)(D-201)を 電解装置(D-1)に 投入する 投入時間は3min 10m 3m 自動設定 → 104. UO2回収										
102.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(燃料ホッパ)(D-201)を 電解装置(D-1)より 隣接・粉末ホッパ荷役装置(D-2)まで 取外し、移送する → 5. 燃料ホッパ脱										
103. 塩素化溶解										
103.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(バルセータ)(D-201)を 電解装置(D-1)に 設置する 接近時間は6時間 10m PM戻る → 7. バルセータ脱										
103.2 設置 PMb(D-104-b)で バルセータ(D-211)を 電解装置(D-1)に 設置する 接近時間は6時間 10m PM戻る → 7. バルセータ脱										
103.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(バルセータ)(D-201)を 電解装置(D-1)より 隣接・粉末ホッパ荷役装置(D-2)まで 取外し、移送する → 103. 塩素化溶解										
104. UO2回収										
104.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接a)(D-203)を 収納容器(隣接a)置場(D-22)より 電解装置(D-1)まで 移送し、設置する 接近時間は6時間 10m 自動設定 10m PM戻る → 56. 折出物(UO2)粉砕										
104.2 撤去 UO2を 収納容器(隣接a)(D-203)を 電解装置(D-1)より 隣接aに 回収する 回収時間は6時間 6h → 104. UO2回収										
104.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接a)(D-203)を 電解装置(D-1)より 隣接aに 回収する 回収時間は6時間 10m 自動設定 → 103. 塩素化溶解										
105. NM回収										
105.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接a)(D-203)を 収納容器(隣接a)置場(D-22)より 電解装置(D-1)まで 移送し、委託する 接近時間は6時間 10m 自動設定 10m PM戻る → 57. 折出物(NM)粉砕										
105.2 撤去 NMを 収納容器(隣接a)(D-203)を 電解装置(D-1)より 隣接aに 回収する 回収時間は3時間 3h → 105. NM回収										
105.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接a)(D-203)を 電解装置(D-1)より 隣接aに 回収する 回収時間は3時間 10m 自動設定 → 105. MOX共析										
106. MOX共析										
106.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接b)(D-204)を 収納容器(隣接b)置場(D-23)より 電解装置(D-1)まで 移送し、設置する 接近時間は15時間 10m 自動設定 10m PM戻る → 54. 折出物(MOX)粉砕										
106.2 撤去 MOXを 収納容器(隣接b)(D-204)を 電解装置(D-1)より 隣接bに 回収する 回収時間は15時間 15h → 106. MOX共析										
106.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接b)(D-204)を 電解装置(D-1)より 隣接bに 回収する 回収時間は15時間 10m 自動設定 → 109. 燃料投入										
107. 紋り電解										
107.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接b)(D-204)を 収納容器(隣接b)置場(D-23)より 電解装置(D-1)まで 移送し、設置する 接近時間は26時間 10m 自動設定 10m PM戻る → 54. 折出物(MOX)粉砕										
107.2 撤去 MOXを 収納容器(隣接b)(D-204)を 電解装置(D-1)より 隣接bに 回収する 回収時間は26時間 29h → 108. リン酸沈殿										
107.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(隣接b)(D-204)を 電解装置(D-1)より 隣接bに 回収する 回収時間は26時間 10m 自動設定 → 108. リン酸沈殿										
108. リン酸沈殿										
108.1 設置 PMb(D-104-b)で 収納容器(リン酸)(D-201)を 電解装置(D-1)に 設置する 接近時間は10時間 10m → 17. リン酸容器脱										
108.2 撤去 リン酸を 収納容器(リン酸)(D-201)を 電解装置(D-1)より 電解装置(D-1)に 投入する 投入時間は10分 10m → 108. リン酸沈殿										
108.3 撤去 PMb(D-104-b)で 収納容器(リン酸)(D-201)を 電解装置(D-1)より 電解装置(D-1)に 取外し移送する 接近時間は4時間 10m 自動設定 → 101. 電解装置取外										
108.4 リン酸沈殿 リン酸を 電解装置(D-1)に 汚染させる 处理時間は4時間 4h → 101. 電解装置取外										
109. プランク										
110. るっぽ着										
110.1 PMe(D-104-a)で るっぽ(D-1-2)を るっぽ置場(D-32)より パルプ(D-1-3)を 電解装置組立場所(D-30)まで 移送し、電解装置に設置する 接近 10m 自動設定 10m → 100. 電解装置設置										
110.2 PMe(D-104-a)で るっぽ(D-1-2)を パルプ(D-1-3)を 電解装置組立場所(D-30)まで 移送し、電解装置に設置する 接近 10m 自動設定 10m PM戻る → 100. 電解装置設置										
111. るっぽ脱										
111.1 PMe(D-104-a)で パルプ(D-1-3)を 電解装置組立場所の電解装置(D-1)より パルプ保管場所(D-31)まで 外し、移送し、仮置きする 接近 10m 自動設定 10m → 110. るっぽ着										
111.2 PMe(D-104-a)で るっぽ(D-1-2)を 電解装置組立場所の電解装置(D-1)より るっぽ置場(D-32)まで 外し、移送し、仮置きする 接近 10m 自動設定 10m PM戻る → 113. るっぽ吸										

電解装置bでの電解工程  
電解装置cでの電解工程  
電解装置dでの電解工程  
電解装置eでの電解工程  
電解装置fでの電解工程  
電解装置gでの電解工程

表3-1 運転手順書 (4/4)

112. るっぽ取出	搬入	112.1 PMa(D-104-a)で 搬出	るっぽ移送容器の蓋(D-205-2)を るっぽ(D-1-2)を	るっぽ移送容器(D-205)より	るっぽ度場(D-32)まで	開ける 取り出し. 保管する。	閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。	接近 3m 10m 自動設定 PM戻る
113. るっぽ収納		113.1 PMa(D-104-a)で 113.2	るっぽ(D-1-2)を るっぽ移送容器の蓋(D-202-2)を	るっぽ度場(D-32)より	るっぽ度場(D-32)まで	移送し. 収納する。 閉める	閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。	接近 3m 10m 自動設定 10m PM戻る
114. 物質計量(るっぽ)	搬入	114.1 PMa(D-104-a)で 搬出	るっぽ移送容器(D-205)を るっぽ移送容器(D-205)を	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
115. 物質計量(リン酸)	搬入	115.1 PMa(D-104-a)で 115.2 搬出	リン酸鉄鉱移送容器(D-208)を リン酸鉄鉱移送容器(D-208)を	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
116. 物質計量(バルセータ)	搬入	116.1 PMa(D-104-a)で 116.2 搬出	バルセータ移送容器(D-210)を バルセータ移送容器(D-210)を	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
117. 物質計量(陸揚)	搬入	117.1 PMa(D-104-a)で 117.2 搬出	陸揚移送容器(D-208)を 陸揚移送容器(D-208)を	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	物質計量装置(D-6)に 物質計量装置(D-6)で	計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
118. 容器秤量(るっぽ)	搬入	118.1 PMa(D-104-a)で 118.2 搬出	るっぽ移送容器(D-205)を るっぽ移送容器(D-205)を	るっぽ移送容器度場(D-27)より 秤量装置(D-5)より	秤量装置(D-5)まで	移送し. 計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
119. 容器秤量(リン酸)	搬入	119.1 PMa(D-104-a)で 119.2 搬出	リン酸鉄鉱移送容器(D-208)を リン酸鉄鉱移送容器(D-208)を	廢棄物容積度場(D-28)より 秤量装置(D-5)で	秤量装置(D-5)まで	移送し. 計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
120. 容器秤量(バルセータ)	搬入	120.1 PMa(D-104-a)で 120.2 搬出	バルセータ移送容器(D-210)を バルセータ移送容器(D-210)を	廢棄物容積度場(D-28)より 秤量装置(D-5)で	秤量装置(D-5)まで	移送し. 計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
121. 容器秤量(陸揚)	搬入	121.1 PMa(D-104-a)で 121.2 搬出	陸揚移送容器(D-208)を 陸揚移送容器(D-208)を	廢棄物容積度場(D-28)より 秤量装置(D-5)で	秤量装置(D-5)まで	移送し. 計量する。 計量する。	計量時間は30minとする(機器リスト参照)	接近 10m 30m 自動設定 10m PM戻る
122. 陰極収納	収納	122.1 PMb(D-104-b)で	陰極(D-207)を	陰極移送容器(D-206)に		収納する	2箇収納したら移送容器搬出し. 秤量工程へ	10m PM戻る
123. バルセータ収納	移送 搬出	123.1 PMb(D-104-b)で 123.2 PMb(D-104-b)で	バルセータ(D-211)を バルセータ(D-211)を	バルセータ度場(D-21)より バルセータ移送容器(D-210)に	廢棄物容積度場(D-28)まで	移送する。 収納する。	2箇収納したら移送容器搬出し. 秤量工程へ	接近 10m 自動設定 PM戻る
124. リン酸容器収納	収納	124.1 PMb(D-104-b)で	リン酸容器(D-209)を	リン酸鉄鉱移送容器(D-208)に		収納する	2箇収納したら移送容器搬出し. 秤量工程へ	10m PM戻る
125. るっぽ移送容器搬出	搬入 搬出	125.1 PMa(D-104-a)で 125.2 PMa(D-104-a)で	D廃棄物ポートハッチ(D-14)を るっぽ移送容器(D-205)を D廃棄物ポートハッチ(D-14)を	D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に		開ける 入れ. PM通過する。 閉める	閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。 入れ. PM通過する。 閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。	3m 10m 3m PM戻る
126. 陰極移送容器搬出	搬入 搬出	126.1 PMa(D-104-a)で 126.2 PMa(D-104-a)で 126.3	D廃棄物ポートハッチ(D-14)を 陰極移送容器(D-205)を D廃棄物ポートハッチ(D-14)を	D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に		開ける 入れ. PM通過する。 閉める	閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。 入れ. PM通過する。 閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。	3m 10m 3m PM戻る
127. リン酸容器移送容器搬出	搬入 搬出	127.1 PMa(D-104-a)で 127.2 PMa(D-104-a)で 127.3	D廃棄物ポートハッチ(D-14)を リン酸鉄鉱移送容器(D-208)を D廃棄物ポートハッチ(D-14)を	D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に		開ける 入れ. PM通過する。 閉める	閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。 入れ. PM通過する。 閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。	3m 10m 3m PM戻る
128. バルセータ移送容器搬出	搬入 搬出	128.1 PMa(D-104-a)で 128.2 PMa(D-104-a)で 128.3	D廃棄物ポートハッチ(D-14)を バルセータ移送容器(D-210)を D廃棄物ポートハッチ(D-14)を	D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に D廃棄物ポートハッチ(D-14)内に		開ける 入れ. PM通過する。 閉める	閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。 入れ. PM通過する。 閉鎖時間は3minとする(機器リスト参照)。	3m 10m 3m PM戻る

表3-2 機器リスト (1/3)

セル名	セル番号	装置分類	機器名	機器番号	部品名	部品番号	機器仕様	備考			
燃料処理セル	D	工程機器	電解装置a	D-1-a	本体	D-1-1-a	寸法(W:L:H:m) 1.9*1.9*5.09 るっぽ φ0.65*1.2 バルブ	重量(ton) 5 0.29 性能 処理能力:約30時間／1燃料投入 (UO2回収:6時間、NM回収:3時間、MOX回収:15時間、絞り電解:29 設計図より推定 るっぽ0.09t、塩0.2t バルブと電解槽蓋を簡略化し一体ものとする			
			電解装置b	D-1-b							
			電解装置c	D-1-c							
			電解装置d	D-1-d							
			電解装置e	D-1-e							
			電解装置f	D-1-f							
			電解装置g	D-1-g							
			陰極・粉末ホッパ着脱装置	D-2						1.7*1.7*5.16 3 処理能力:20min／1収納	
			析出物粉碎装置a	D-3-a						2.0*2.0*6.9 9 処理能力:10min／1回	
			析出物粉碎装置b	D-3-b						2.0*2.0*6.9 9 処理能力:10min／1回	
			粉碎物(NM)代替装置	D-4						1.5*1.0*2 3.5 処理能力:3.3min／1回	
			秤量装置	D-5						1.0*1.0*0.5 3 処理能力:30min	
			核物質計量装置	D-6						1.5*1.5*2.3(仮) 3 処理能力:30min(仮)	
			電解装置(未定)	D-7						4.0*2.0*3.2 12	
		ポート&ハッチ	BDポートD扉	D-10					1.2*1.2*0.1(仮) 0.7 開閉速度:3m/minとする(仮)(開閉時間は1.2/3min=0.4min)	寸法を開口部+0.2mと仮定した。開閉速度を3m/minと仮定した	
			CDポートD扉	D-11					1.7*2.2*0.1(仮) 1 開閉速度:3m/minとする。(仮)(開閉時間は1.7/3min=0.6min)	寸法を開口部+0.2mと仮定した。開閉速度を3m/minと仮定した	
			DEポートD扉	D-12					1.2*1.7*0.1(仮) 0.7 開閉速度:3m/minとする(仮)(開閉時間は1.2/3min=0.4min)	寸法を開口部+0.2mと仮定した。開閉速度を3m/minと仮定した	
			D資材ポートハッチ	D-13					1.2*1.2*0.1(仮) 0.7 開閉時間:3minとする(仮)	開閉時間:3minと仮定した。	
			D廃棄物ポートハッチ	D-14					1.7*1.7*0.1(仮) 16.9 開閉時間:3minとする(仮)	開閉時間:3minと仮定した。	
			BDポート	D-50						1.0*1.0	
			CDポート	D-51						1.5*2.0	
			DEポート	D-52						1.0*1.5	
			D資材ポート	D-53						1.0*1.0	
			D廃棄物ポート	D-54						1.5*1.5	
				D-55						3.0*3.0	
容器置場	燃料ホッパ置場	D-15-a					0.9*1.9				
	D-15-b										
	D-15-c										
	D-15-d										
	D-15-e										
	D-15-f										
	D-15-g										
	吸納容器置場	D-16-a					2.5*1.9	各電解装置につき専用として7個の吸納容器置場とする			
	D-16-b										
	D-16-c										
	D-16-d										
	D-16-e										
	D-16-f										
	D-16-g										
	リン酸容器移送容器置場	D-17					0.7*0.7				
	リン酸容器置場	D-18-a						シミュレーションを考慮して2個収納とする			
	D-18-b										
	陰極＆パルセータ移送容器置場	D-19					0.9*0.9				
	陰極置場	D-20-a					0.3Φ	シミュレーションを考慮して4個収納とする			
	D-20-b						0.3Φ				
	D-20-c						0.3Φ				
	D-20-d						0.3Φ				
	パルセータ置場	D-21-a					0.2Φ	各電解装置につき専用として7個のパルセータ置場とする			
	D-21-b						0.2Φ				
	D-21-c						0.2Φ				
D-21-d						0.2Φ					
D-21-e						0.2Φ					
D-21-f						0.2Φ					
D-21-g						0.2Φ					
収納容器(陰極a)置場	D-22-a										
D-22-b											
D-22-c											
D-22-d											
D-22-e											
D-22-f											
D-22-g											
収納容器(陰極b)置場	D-23-a										
D-23-b											
D-23-c						2.5*1.9					
D-23-d											
D-23-e											
D-23-f											
D-23-g											

:手順中に出てこない機器

表3-2 機器リスト (2/3)

	析出物容器置場	D-24-a D-24-b D-24-c D-24-d D-24-e D-24-f D-24-g D-24-h		1. 0 * 1. 9		
	環状容器a置場	D-25-a D-25-b D-25-c D-25-d D-25-e D-25-f D-25-g D-25-h D-25-i		4. 1 * 1. 9		
	環状容器b置場	D-26-a D-26-b D-26-c D-26-d D-26-e D-26-f D-26-g D-26-h				
	るっぽ移送容器置場	D-27-a D-27-b		1. 5 * 1. 9		るっぽ移送容器置場は2個とする。
	るっぽ置場	D-32-a D-32-b				
	廃棄物容器置場	D-28		2. 0 * 1. 9		
機器組立 ／保管場所	電解装置仮置場所	D-29				
	電解装置組立場所	D-30		3. 0 * 3. 0		
	バルブ保管場所	D-31		1. 0 * 1. 0		
マテハン機器	BDポート台車	D-100		0. 8 * 1. 0 * 0. 5	0.4	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする
	CDポート台車	D-101		1. 3 * 1. 5 * 0. 5	1	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする
	DEポート台車	D-102		0. 8 * 1. 0 * 0. 5	0.4	移動速度:3m/min、移動時間:1minとする
	セル内台車	D-103		1. 5 * 1. 5 * 0. 5	1.1	移動速度:3m/min
	PMa	D-104-a		レールスパン:8M	6.5	取扱容量:1T、テレスコ昇降速度3m/min、移動速度3m/min
	PMb	D-104-b		レールスパン:8M	6.5	取扱容量:1T、テレスコ昇降速度3m/min、移動速度3m/min
	天井クレーン	D-105	本体	D-105-1	レールスパン:8M	4.5 吊り荷重:10t、速度3m/min、吊りワイヤ昇降速度3m/min
			天井クレーンのフック	D-105-2		
			吊り上げ治具	D-105-3		
移送物		D-106				
	電解装置a		工程機器に明示			
	電解装置b		工程機器に明示			
	電解装置c		工程機器に明示			
	電解装置d		工程機器に明示			
	電解装置e		工程機器に明示			
	電解装置f		工程機器に明示			
	電解装置g		工程機器に明示			
	燃料ホッパ	D-200	本体	D-200-1	0. 2Φ * 0. 35	
			燃料	D-200-2		
	収納容器 (燃料ORバルセータORリン酸)	D-201-a D-201-b D-201-c D-201-d D-201-e D-201-f D-201-g				機器を収納装着した収納容器は各電解装置専用とし各1個計7個とする
	収納容器(陰極a)	D-203-a D-203-b D-203-c D-203-d D-203-e D-203-f D-203-g				陰極を装着した収納容器は各電解装置専用とし各1個計7個とする
	収納容器(陰極b)	D-204-a D-204-b D-204-c D-204-d D-204-e D-204-f D-204-g				陰極を装着した収納容器は各電解装置専用とし各1個計7個とする
	るっぽ移送容器	D-205	本体	D-205-1	1. 0 * 1. 0 * 1. 3	
			るっぽ移送容器の蓋	D-205-2		

表3－2 機器リスト (3/3)

		陰極移送容器	D-206		0. 9Φ * 0. 9		収納容量は4個とする 初期状態は0個とする	
		陰極	D-207-a		0. 3Φ * 1. 35			
			D-207-b					
			D-207-c					
			D-207-d					
		リン酸容器移送容器	D-208		0. 7Φ * 0. 7		収納容量は2個とする	
		リン酸容器	D-209-a		0. 2Φ * 0. 35		初期状態は0個とする	
			D-209-b					
		パルセータ移送容器	D-210		0. 9Φ * 0. 9		収納容量は2個とする	
		パルセータ	D-211-a		0. 2Φ * 1. 35		初期状態として7個とする	
			D-211-b					
			D-211-c					
			D-211-d					
			D-211-e					
			D-211-f					
			D-211-g					
		環状容器a	D-212-a	本体	D-212-1-a	0. 39 * 0. 3 * 0. 31	環状容器aの数量は9個とする	
				UO2	D-212-2-a			
				NM	D-212-3-a			
			D-212-b					
			D-212-c					
			D-212-d					
			D-212-e					
			D-212-f					
			D-212-g					
			D-212-h					
			D-212-i					
		環状容器b	D-213-a	本体	D-213-1-a	0. 39 * 0. 3 * 0. 31	環状容器bの数量は8個とする	
				MOX	D-213-2-a			
			D-213-b					
			D-213-c					
			D-213-d					
			D-213-e					
			D-213-f					
			D-213-g					
			D-213-h					
		析出物容器	D-214-a	本体	D-214-1-a	0. 15 * 0. 11 * 0. 35	容器数量は8個とする	
				析出物(NM)	D-214-2-a			
			D-214-b					
			D-214-c					
			D-214-d					
			D-214-e					
			D-214-f					
			D-214-g					
			D-214-h					





図3-3 3次元CAD図(酸化物電解法\_燃料処理セル)



### 【仕様】

#### 1) 機能

使用済み燃料を溶融塩に溶解し、ウランとプルトニウムを固体陰極表面に電解析出させて回収する。


#### 2) 外形寸法

幅 ; 1900 mm

奥行 ; 1900 mm

高さ ; 5090 mm

図 3-4 3次元CAD図（電解装置）



【仕様】

1) 機能

収納容器に燃料ホッパ、陰極、パルセータを装填する。

2) 外形寸法

幅 ; 1700 mm

奥行 ; 1700 mm

高さ ; 5160 mm

図 3-5 3次元CAD図（着脱装置）

**【仕様】****1) 機能**

陰極に析出したウラン、あるいはMOXをジョウクラッシャーで粉碎する。粉碎された析出物は環状容器に入れる。

**2) 外形寸法**

幅 ; 2000 mm

奥行 ; 2000 mm

高さ ; 6900 mm




図 3-6 3次元CAD図（粉碎装置）

#### 4 操業シミュレーション

##### 4. 1 操業シミュレーションの実施

3章で示した設計データに基づき、基本設計、詳細設計・作製を経て操業シミュレーションコードを作成し、操業シミュレーションを実施した。操業シミュレーションコードが基本設計書通りに動作していることは、ソフトウェアのチェック機能を用いて確認した。基本設計書を添付資料に付す。

シミュレーションの様子を図4-1に示す。工程は途中で停止することなく流れ、かつ各機器の運転はフェーズIの設計情報から逸脱していないことから、操業シミュレーションコードは満足できるものとなっている。このことは操業シミュレーションコード作成に至るまでの、各段階での検討が正当であることを示すものもある。

ただし、天井クレーンで電解装置を搬送する際、天井クレーンとパワーマニピュレータが交差するシーンが見られ、これについては、天井クレーン運転時にはパワーマニピュレータの運転を一時停止して、天井クレーンの動線外に待避させるなどの対処が必要である。

##### 4. 2 操業シミュレーションに基づく再処理システムの評価

今回の設計では、パワーマニピュレータの把持・解放時には位置決め等に要する時間としてそれぞれ一律に10分間を想定した。これは遠隔自動運転であること、パワーマニピュレータの設置高さ、搬送対象物の多様性などを考慮し、仮設定した値である。この点について、シミュレーション結果を元に、パワーマニピュレータの把持・解放時間が工程の処理能力に与える影響を評価した。

機器の稼働状況のガントチャートを図4-2に示す。電解装置の処理工程はかなりまばらで、1バッチの所要時間は約70時間であることがわかる。フェーズIの設定では、50tHM/年の処理能力を達成するため、1バッチの所要時間を34時間としており、このままでは所定の処理能力を達成することはきわめて困難であるといえる。ここで着脱装置と析出物粉碎装置の稼働状況に着目する。これらの機器は、7基の電解装置の収納容器に対する取り扱いが集中し、燃料処理工程上のボトルネックとなっているが、この中で特に着脱装置に長い待ち行列ができることがわかる。この間、収納容器は電解装置の上あるいは収納容器置場で待たされ、電解の準備の遅れから、電解装置の電解処理に大きな影響がされることになる。即ち、パワーマニピュレータの把持・解放時間の増大が着脱装置、析出物粉碎装置の待ち行列を生じ、それが電解工程の効率を大きく落としていると考えられる。

改善のための方策としては以下のものが挙げられる。<sup>①</sup>マテリアルハンドリングシステム自体に対する改善策は、パワーマニピュレータの把持・解放時間を短くすることである。これにより着脱装置、析出物粉碎装置での待ち行列が短くなり、電解装置が収納容器の到着を待つ時間も短くなり、その結果、電解工程の効率が上がる。ただし、実際に把持・解放時間を短縮するには、パワーマニピュレータの制御機構の高度化や、搬送される側の把持し易さの面で技術開発が必要になる。<sup>②</sup>他方、再処理システム全体に係る改善策の1つ

は、工程上のボトルネックとなっている着脱装置の数を増やすことである。ただし、コストアップとなり、設置スペースの拡充が必要になる。また電解装置の上で着脱装置の空くのを待たずに、どこかに仮置きし、そこで待つ方法も考えられる。電解装置上から邪魔なものが消えて次の工程に入れる場合があるが、仮置き作業追加のデメリットがある。実際には、それらを組み合わせて比較検討し、コスト的に受け入れ可能な最適案を見出す必要がある。なお、①の方策を検討するには、操業シミュレーションコードの把持・解放時間の設定値を変更するだけでよいが、②の方策を検討するには、設備設計や運転手順について、シミュレーションコードのプログラム変更が必要となる。

ここで、①の方策について、定量的な評価を試みる。搬送機器の把持・解放時間が処理能力に与える影響を調べるために、電解槽の基数をパラメータとして、把持・解放時間が10分、7分、3分、0分の4ケースにつきシミュレーションした。電解装置の運転燃料1サイクル（電解精製20バッチ+溶融塩精製）に必要な日数として比較すると表4-1のようになる。把持・解放時間が最小の0分の場合には平均32日、10分の場合には57日であり、両者の間には約1.8倍もの開きがある。このように把持・解放時間は燃料処理セルの処理能力に大きな影響を与えていることがわかる。なお、フェーズIでは1サイクルの所用日数を30日と設定されており、0分の場合でも処理能力は要求に対して6%程度不足する。ただし、今回のシミュレーションでは、マテリアルハンドリングの効率を最大にするためのプログラム検討にまでは至っていないため、この不足分は今後の検討により解消する可能性がある。

## 【解説】赤矢印

1) 電解に必要な資材をハッチより搬入し、パワーマニピュレータで所定の位置に移送する。

2) ハル洗浄セルより溶融塩を入れたルツボを搬入し、パワーマニピュレータで所定の位置に移送する。

3) 集合体解体セルより燃料ホッパを台車で搬入する。




図4-1 酸化物電解法再処理施設（50 t HM／年）燃料処理セルの操業シミュレーションの様子（1／4）  
電解準備（使用済み燃料および資材搬入）

【解説】赤矢印  
4) 電解装置を天井  
クレーンで作業エリ  
アに搬送する。

5) ルツボを取り出  
すため、パワーマニ  
ピュレータで電解槽  
を解体する。

6) パワーマニピュ  
レータでルツボを交  
換する。

7) 電解装置を天井  
クレーンで作業エリ  
アから元の位置に搬  
送する。

-25-




図4-1 酸化物電解法再処理施設（50 t HM／年）燃料処理セルの操業シミュレーションの様子（2／4）  
ルツボ交換作業

【解説】赤矢印  
8) 燃料ホッパーや陰極  
を収納容器に装填する。

9) ウラン回収、貴金  
属元素除去、ウラン一  
プルトニウム回収の順  
に20バッチ繰り返し、  
最後に塩を精製する。

10) 電解を終了した  
ら、電解装置からルツ  
ボを交換する。

11) 取り出されたル  
ツボは廃棄物処理のた  
めセル外に搬出する。




図4-1 酸化物電解法再処理施設（50 t HM／年）燃料処理セルの操業シミュレーションの様子（3／4）

電解精製

【解説】赤矢印

1 2) 電解で回収した  
ウランやプルトニウム  
を粉碎装置で粉碎する。

1 3) 粉碎したウラン  
やプルトニウムを環状  
容器に充填する。

1 4) 環状容器は塩除  
去セルに送られる。





図 4-1 酸化物電解法再処理施設 (50 t HM/年) 燃料処理セルの操業シミュレーションの様子 (4/4)  
析出物粉碎および搬出



注：図中の白抜部は機器が稼働中であることを示す。  
パワーマニピュレータの把持解放に要する時間は一律10分と設定した。

図4-2 酸化物電解法再処理施設(50tHM/年)燃料処理セルにおける主要機器の稼働状況の解析結果

表4-1 電解装置の1サイクルの運転所用時間に与える把持・解放時間の影響

把持・解放時間	1サイクルの運転所用時間*
0分	平均32日
3分	平均37日
7分	平均47日
10分	平均57日

注；1サイクルの運転所用時間とは、ある電解装置に着目し、電解装置にるつぼを装填してから、20バッチの燃料再処理を行い、るつぼを交換するまでを1サイクルとして、その所用時間である。

## 5.まとめ

再処理施設の設計情報をもとに、機器設備／生産ライン・シミュレータ C i m s t a t i o n s t r e a m (三井造船株式会社) 上に、体系的に操業シミュレーションコードを作成するための、操業シミュレーションシステムを構築した。本システムは研究の進捗に伴う今後の設計変更に柔軟に対応できるものとなっている。

フェーズ I の設計情報にもとづき、酸化物電解法の燃料処理セルについて操業シミュレーションを実施し、現在の設定では要求される 50 t HM／年の処理能力を下回ることを明らかにした。さらに、この問題に対し、各機器の稼働状況から原因を推定し、影響を定量的に評価した。処理能力低下の原因是、マテリアルハンドリング機器のスピードが遅く、このためボトルネックとなっている機器で処理の遅延が起きていることによる。また、マテリアルハンドリング機器のスピードを上げるだけでは、十分な解決には至らない可能性があることを示した。

### 謝辞

本研究は、三井造船株式会社にシステム開発への協力およびシミュレーションプログラム作成の業務を委託した成果をまとめたものである。佐々木靖夫氏、中田恒男氏、他の方々のご尽力に謝意を表します。

### 参考文献

- [1]田中博他、再処理システム技術検討書－実用化戦略調査研究(フェーズⅠ)成果報告一、  
JNC TY9400 2001-014(2001)
- [2]掛樋勲他、乾式リサイクルシステム物流システムの構築、JNC TN9400 2000-053(2000)
- [3]掛樋勲他、乾式リサイクルシステムプラント操業システムの構築、JNC TN9400  
2001-054(2001)
- [4]米澤 他、バーチャルリアリティ技術を用いた乾式再処理設計支援システムの開発、日  
本原子力学会「2002 春の年会」要旨集 L12、(2002)

添付資料

酸化物電解法\_燃料処理セルの基本設計書

工程名を記す。  
適宜、タスク内容を  
簡潔に記す。

シミュレーションで  
使用するタス  
クの名前

運転手順  
書の工程  
番号

機械等の  
工程用資源

状態レジスタの仕様を記述。1つの状態No(整数値)を持つことができる。その場合は「変域」に変化する範囲を、「初期値」に初期の数値を記述する。また、状態レジスタは演算処理を持つことができる(複数)。その演算では自分の状態Noだけでなく他の状態レジスタの数値を変更できる。「INPUT」および「OUTPUT」に、それぞれ入力状態Noおよび出力状態Noを記述。

この条件を満たした時、状態レジスタは起動される。「INPUT」に起動条件に係わるレジスタの状態Noを記述する。

コメント欄。  
特に状態レジスタの役割について詳述する。

工程名 タスク ID JNC ID リソース 状態Noレジスタ値 状態Noレジスタ起動タイミング 備考(状態No摘要、起動条件適用、etc)

変域 初期値 INPUT OUTPUT 演算(OUTPUT値) INPUT 起動条件(if xxx, then 状態Noレジスタ起動)

**るつぼ移送容器搬入**

1.0	S5001	ソース 状態NoレジスターR5001	[0,∞]	0	R5001	R5001=R5001+1			るつぼ移送容器がソースから発生。t=0, 1H 8.6D, 8.6D+1H, 8.6*2D, 8.6*2D+1H, ...	状態Noレジスタ カウンター的利用
S5002		状態NoレジスターR5002	[0,1,2]	1	R5002	R5002	R5002=R5002+1(但し、2の整数倍を引く) (状態Noアップデート)。変形カウントアップ。 0→1→2→1→2→1→2→...	状態No:(0,1,2) 1: このるつぼ移送容器は、るつぼ移送容器置き場aを使う 2: このるつぼ移送容器は、るつぼ移送容器置き場bを使う (初期状態では、置き場bには既に空移送容器が置いてある)	状態Noレジスタ 識別フラグ的利用	
50.1	50.1	CDポート台車 D101						R5002が1の時は50.2aが選択される R5002が2の時は50.2bが選択される		
50.2a	50.2	CDポート台車 D101							状態Noレジスタ 起動指示フラグ	
50.3	50.3	CDポート台車 D101								
S5004		状態NoレジスターR5004	[0,1]	0	R5004	R5004 = 1		るつぼが入ってきたので置場へ運べ。		

**るつぼ移送容器を置場aあるいはbへ**

監視制御I01	S5005a	状態NoレジスターR5005			R5004 R5010	S5005aの時 ⇒ R5004 = 0, R5010 = 1  S5005bの時 ⇒ R5004 = 0, R5011 = 1	R5004 R5010	S5005a ⇄ R5004 = 1 & R5010 = 0  S5005b ⇄ R5004 = 1 & R5011 = 0	R5010が0の時はPMaが置き場aへ運ぶ。 (R5010が1は置き場aが使用中であることを示す。)  R5011が0の時はPMaが置き場bへ運ぶ。 (R5011が1は置き場bが使用中であることを示す。)	状態Noレジスター 監視制御による 起動用レジスタ
監視制御I02	S5005b							置き場aへ 置き場bへ		
る移を台から置へ 開 退場 閉	50.4a 50.4b	50.4 PMb							状態Noレジスター 起動指示フラグ	
	50.5	50.5 CDポート台車								
	50.6	50.6 CDポート台車								
	50.7	50.7 CDポート台車								
	S5003	状態NoレジスターR5003	[0,1]	0	R5003	R5003=1		状態No:(0,1) 1: 新しいるつぼが準備できたので、R5001番るつぼに対応した 電解装置の取り外しを開始せよ		

**基本設計書式ルール**

1. シミュレーションの最小単位はタスクである。必ず決まった順番で起動するタスクを直列に並べたものをユニークシナリオと呼び、太い黒線で囲む。(混乱のない限り、状態レジスタを加えたものもユニークシナリオと呼ぶ)
2. ユニークシナリオでは、先頭タスク(状態レジスタかソース)が起動されると上から下へと起動が伝播する。
3. 典型的なユニークシナリオは、起動用の状態レジスタと情報伝達用の状態レジスタで先頭と後尾をはさまれたタスク群である。先頭の状態レジスタが監視制御で起動されると、自律的に最後まで起動が伝播する。
4. ユニークシナリオの先頭と後尾以外の中間位置に状態レジスタを配置してもよい。その状態レジスタは、そのタイミングでの状態情報の伝達、起動が可能で、制御のループ等に使用される。
5. ユニークシナリオの特殊な形態としては、演算を含まない単独の状態レジスタの形を取りうる。これは共通変数のメモリとして働く。
6. ユニークシナリオの特殊な形態として、演算を含む単独、あるいは複数の状態レジスタの形を取りうる。これは、演算を含む共通変数のメモリとして働く。
7. ユニークシナリオはソースあるいは監視制御によって起動される。
8. 状態レジスタは高々1つの状態No(整数)を持つ。複数の演算を持ちうる。
9. 記法として、対応が明白で混乱の怖れのない限りにおいて、1つの状態レジスタあるいはタスクの欄に複数のレジスタ名あるいはタスク名を記載してよい。従って複数の監視制御の記載も可能である。
10. 太い黒線で囲われたユニークシナリオの中で、見易さのために何も記述していない行を挿入してもよい。これはないと同等に扱う。
11. 状態レジスタは原則としてRではじまる英数字とする。

注: この工程では、るつぼ搬入タイミングがGIVENである。

工程名	タスク ID	JNC ID	リソース	状態Noレジスタ値				状態Noレジスタ起動タイミング		備考(状態No摘要、起動条件適用、etc)
				変域	初期値	INPUT	OUTPUT	演算(OUTPUT値)	INPUT	

るつぼ移送容器搬入

注: るつぼ移送容器は8.6日に1回2個(a,b)搬入する。(1個目と2個めの間隔は1時間とする)

開  
搬入  
閉

1.0	S5001	リソース	状態NoレジスターR5001	[0,∞]	0	R5001	R5001=R5001+1			るつぼ移送容器がリソースから発生。t=0, 1H 8.6D, 8.6D+1H, 8.6*2D, 8.6*2D+1H, ...
S5002			状態NoレジスターR5002	[0,1,2]	1	R5002	R5002	R5002=R5002+1(但し、2の整数倍を引く) (状態Noアップデート。変形カウントアップ。 0→1→2→1→2→1→2…)		状態No:(0,1,n):何番目のるつぼ移送容器搬入か。 状態No:(0,1,2):
50.1	50.1	CDポートD原 D11								1: このるつぼ移送容器は、るつぼ移送容器置き場aを使う 2: このるつぼ移送容器は、るつぼ移送容器置き場bを使う (初期状態では、置き場bには既に空移送容器が置いてある)
50.2a	50.2	CDポート台車 D101								R5002が1の時は50.2aが R5002が2の時は50.2bが選択される
50.3	50.3	CDポートD原								るつぼが入ってきたので置場へ運べ。
S5004			状態NoレジスターR5004	[0,1]	0	R5004	R5004 = 1			

		状態NoレジスターR5010	[0,1]	0						状態No:(0,1) 0: るつぼ置場aが空いている(移送容器を置場aへ運んでよい) 1: 置場aが使用中あるいは予約されている(移送容器はまだ運び込めない)
--	--	----------------	-------	---	--	--	--	--	--	---

		状態NoレジスターR5011	[0,1]	1						状態No:(0,1) 0: るつぼ置場bが空いている(移送容器を置場bへ運んでよい) 1: 置場bが使用中あるいは予約されている(移送容器はまだ運び込めない)
--	--	----------------	-------	---	--	--	--	--	--	---

るつぼ移送容器を置場aあるいはbへ

移を台から置へ  
開  
退場  
閉

監視制御01	S5005a	状態NoレジスターR5005				R5004	S5005aの時 ⇒ R5004 = 0, R5010 = 1	S5005a ↔ R5004 = 1 & R5010 = 0	R5010が0の時はPMaが置き場aへ運ぶ。 (R5010が1は置き場aが使用中であることを示す。)
監視制御02	S5005b					R5010	S5005bの時 ⇒ R5004 = 0, R5011 = 1	S5005b ↔ R5004 = 1 & R5011 = 0	R5011が0の時はPMbが置き場bへ運ぶ。 (R5011が1は置き場bが使用中であることを示す。)
50.4a	50.4	PMa							置き場aへ 置き場bへ
50.4b	50.5	CDポートD原							
50.5	50.6	CDポート台車							
50.6	50.7	CDポートD原							
50.7	S5003	状態NoレジスターR5003	[0,1]	0		R5003	R5003=1		状態No:(0,1) 1: 新しいるつぼが準備できたので、R5001番るつぼに対応した 電解装置の取り外しを開始せよ

## 電解装置取外

監視制御03

スライドアウト

組まで移送  
111. るつぼ脱  
バルブを電より置へ  
るつぼを電より移へ  
(113. るつぼ収納)  
蓋閉

112. るつぼ取出  
蓋閉  
るを移から電へ  
110. るつぼ着  
バルブ着  
100. 電解装置設置

移送

スライドイン

	S10101	状態NoレジスターR10101	[0,1,2,3, 4,5,6,7]	0	R10101	R10101	R10101=R10101+1(但し、7の整数倍を引く) (状態Noアップデート。変形カウントアップ。 0→1→2→…7→1→2→…7→1→2… ) R10110 = 1	R5003	R5003=1 & R10110 = 0	状態No:(0,1,2,3,4,5,6,7) n: こんど取り外すのはn番目の電解装置(1=a,2=b,…,7=g)だ R10110が0は、電極装置組立場所が空いていることを示す。
	S10102a S10102b S10102c S10102d S10102e S10102f S10102g	状態NoレジスターR10102	[0,1,2]	0	R10102	R10102	R10102=R10102+1(但し、2の整数倍を引く) (状態Noアップデート。変形カウントアップ。 0→1→2→1→2→1→2… )			状態No:(0,1,2) 1:2つの搬入るつぼペアのうち、最初のものに対応 2:2つの搬入るつぼペアのうち、2つめのものに対応 この電解装置における置き場等の使用は次に従え: 1: リン酸容器はa(リン酸容器移送容器のa位置)を使え。また、リソ酸投入後行なう陰極交換は、使用済み陰極を廃棄物置き場の陰極移送容器のaとb位置に置き、新陰極は陰極容器置き場のaとb位置から取り出せ。リソ酸投入後行なうバルセータ交換は、廃棄物置き場のバルセータ移送容器のa位置を使用し、新バルセータはバルセータ容器置き場にあるバルセータ移送容器のa位置から取り出す。 2: リン酸容器はb(リン酸容器移送容器のb位置)を使え。また、リソ酸投入後行なう陰極交換は、使用済み陰極を廃棄物置き場の陰極移送容器のcとd位置に置き、新陰極は陰極容器置き場のcとd位置から取り出せ。リソ酸投入後行なうバルセータ交換は、廃棄物置き場のバルセータ移送容器のb位置を使用し、新バルセータはバルセータ容器置き場にあるバルセータ移送容器のb位置から取り出す。 また、「2」の場合には、電解工程の最後に陰極、バルセータ、リン酸容器の搬出、搬入処理が行なわれる。
	101.1a 101.1b 101.1c 101.1d 101.1e 101.1f 101.1g	電解装置a D1 電解装置b D1 電解装置c D1 電解装置d D1 電解装置e D1 電解装置f D1 電解装置g D1	101.1							
	101.2a 101.2b 101.2c 101.2d 101.2e 101.2f 101.2g	電解装置a D1 電解装置b D1 電解装置c D1 電解装置d D1 電解装置e D1 電解装置f D1 電解装置g D1	101.2							
	111.1 111.1_113.2a 111.1_113.2b	111.1 111.2 113.1 113.2 るつぼ移送容器								111.1_113.2a: R5002=1のとき(るつぼ移送容器は置場aにある) 111.1_113.2b: R5002=1のとき(るつぼ移送容器は置場bにある)
	S10103a S10103b	状態NoレジスターR10103	[0,1]	0	R10103	R10103=1				状態No:(0,1) 1: 電解が済んだるつぼ移送容器を置き場から秤量装置へ持つていって欲しい。
	112.1 112.1_110.2a 112.1_110.2b	112.1 るつぼ移送容器 112.2 110.1 110.2								
	100.1a 100.1b 100.1c 100.1d 100.1e 100.1f 100.1g	電解装置a D1 電解装置b D1 電解装置c D1 電解装置d D1 電解装置e D1 電解装置f D1 電解装置g D1	100.1							R10101に対応した電解装置(1=a,2=b,…,7=g)に対して行なう。
	100.2a 100.2b 100.2c 100.2d 100.2e 100.2f 100.2g	電解装置a D1 電解装置b D1 電解装置c D1 電解装置d D1 電解装置e D1 電解装置f D1 電解装置g D1	100.2							

S10104	状態NoレジスターR10104 [0,1,2,3, 4,5,6,7]	0	R10101	R10104	if R10101=1 then R10104=1 if R10101=2 then R10104=2 if R10101=3 then R10104=3 if R10101=4 then R10104=4 if R10101=5 then R10104=5 if R10101=6 then R10104=6 if R10101=7 then R10104=7 R10110 = 0			状態No:(0,1,2,3,4,5,6,7) 1:電解装置aよ、電解工程を開始せよ 2:電解装置bよ、電解工程を開始せよ 3:電解装置cよ、電解工程を開始せよ 4:電解装置dよ、電解工程を開始せよ 5:電解装置eよ、電解工程を開始せよ 6:電解装置fよ、電解工程を開始せよ 7:電解装置gよ、電解工程を開始せよ
--------	--	---	--------	--------	---	--	--	--

るつぼ移送容器を秤量／核計量して搬出

監視制御04		状態NoレジスターR11801 [0,1]	0	R11801 R10103	R11801=R11801+1(但し、2の整数倍を引く) (状態Noアップデート。変形カウントアップ。 0→1→2→1→2→1→2→…)	R10103	R10103=1	状態No:(1,2) 1: るつぼ移送容器を、るつぼ移送容器置き場aから取る 2: るつぼ移送容器を、るつぼ移送容器置き場bから取る
移(る)を置から秤へ	118.1a 118.1b	118.1						
秤量	S11802a S11802b			R5010 R5011	S11802aの時 ⇒ R5011=0 S11802bの時 ⇒ R5010=0			5011=0 るつぼ移送容器置き場aが空いた。 5011=0 るつぼ移送容器置き場bが空いた。
る(移)を評から核へ	118.2	118.2 秤量装置 D6						
114. 核物質計量(るつぼ)	118.3-114.1	118.3						
計量	114.1	114.1						
125. るつぼ移送容器搬出	114.2	114.2 核物質計量装置 D6						
開	125.1	125.1 D廃棄物ポートハッチ D54						
る(移)を核からDへ	114.3	114.3						
閉	125.3	D廃棄物ポートハッチ						

電解装置の電解処理(燃料、陰極、パルセータの20サイクル処理からリン酸沈殿まで) (a) (注)この工程はb~gのバージョンが存在する

監視制御06	S10201a	状態NoレジスターR10201a [0,1,2]	0	R10102 R10201a	R10104 = 0 R10201a=R10102	R10104	R10104=1	起動: R10104=1は、電解装置aに対応。  状態No:(0,1,2) この電解装置における置き場等の使用指示を引き継ぐ。 1:2つの搬入るつぼペアのうち、最初のものに対応 2:2つの搬入るつぼペアのうち、2つめのものに対応 この電解装置における置き場等の使用は次に従え: 1: リン酸容器はa(リン酸容器移送容器のa位置)を使え。また、リン酸投入後行なう陰極交換は、使用済み陰極を廃棄物置き場の陰極移送容器のaとb位置に置き、新陰極は陰極容器置き場のaとb位置から取り出せ。リン酸投入後行なうパルセータ交換は、廃棄物置き場のパルセータ移送容器のa位置を使用し、新パルセータはパルセータ容器置き場にあるパルセータ移送容器のa位置から取り出す。 2: リン酸容器はb(リン酸容器移送容器のb位置)を使え。また、リン酸投入後行なう陰極交換は、使用済み陰極を廃棄物置き場の陰極移送容器のcとd位置に置き、新陰極は陰極容器置き場のcとd位置から取り出せ。リン酸投入後行なうパルセータ交換は、廃棄物置き場のパルセータ移送容器のb位置を使用し、新パルセータはパルセータ容器置き場にあるパルセータ移送容器のb位置から取り出す。 また、「2」の場合には、電解工程の最後に陰極、パルセータ、リン酸容器の搬出、搬入処理が行なわれる。
監視制御07	S10202a	状態NoレジスターR10202a [0,1,… ,19,20]	0	R10202a R10206a	R10202a=R10202a+1(但し、20の整数倍を引く) (状態Noアップデート。変形カウントアップ。 0→1→2→…→20→1→2→…) R10206a=0	R10206a	R10206a=1	状態No:(0,20) この電解工程でこれが何回めのサイクルか(カウントアップ後)。着脱装置D2を予約する。D2が使われてなければ次の動作に進む。
4. 燃料ホッパ着 收(空)を置から着へ	4.1a	4.1 PMb						収納容器a(置き場a)(注:ここにない場合は想定しない) 注) このレジスタは今回不使用。燃料ホッパの使いまわし(8個の置場を7台の電解装置で)を意図していた。 状態No:(0,8) こんどは何番目の燃料ホッパを使えばよいか (何番目の置き場から取る?)。
	S401a	状態NoレジスターR401 [0,1,…,8]	0	R401	R401=R401+1(但し、8の整数倍を引く) (状態Noアップデート。変形カウントアップ。 0→1→2→…→8→1→2→…)			このレジスタは7つの電解工程で共有される。R401a ではなく R401である。S401a、S401b、…、S401gが存在する。
	S402a	状態NoレジスターR402a [0,1,…,8]	0	R401	R402a=R401			注) 上記レジスタ同様、このレジスタも今回不使用。燃料ホッパの置き場の位置を記憶。このホッパの補給に使う。(R401は他の電解装置でもカウントアップする)
燃ホを置から着へ 燃料ホッパ収納 收(ホ)を着から電へ	4.2a 4.3a 4.4_102.1a	4.2 PMb 4.3 着脱装置 D2 4.4 PMb						7つの燃料ホッパ置場と7つの電解装置は1対1に対応。
								電解装置はa

102. 燃料投入 収(木)を電に装填 燃料投入  収(木)を電より着へ 5. 燃料ホッパ脱 燃料ホッパ取外 燃木を着から置へ  収(空)を着から置へ  104. UO2回収 収(陰a)を置より電へ UO2回収  収(陰a)を電より粉へ  6. パルセータ着 収(空)を置から着へ バを置から着へ パルセータ収納 収(バ)を着から電へ 103. 塩素化溶解 収(バ)を電へ装填 バで攪拌  収(バ)を電より着へ 7. パルセータ脱 パルセータ取外 バを着から置へ 収(空)を着から置へ  105. NM回収 収(陰a)を置より電へ NM回収  収(陰a)を電より粉へ  106. MOX共析 収(陰)を置より電へ MOX回収  収(陰b)を電より粉へ  監視制御17	102.1									着脱装置D2が空いたから他の収納容器を持ってきてもいいよ。
	102.2a	102.2	電解装置a D1							着脱装置D2を予約する。D2が使われてなければ次の動作に進む。
	102.3a	102.3	PMB							
	5.2a	5.2	着脱装置 D2							
	5.3a	5.3	PMB							
	S403a		状態Noレジスター-R403a	[0,1]	0	R403a	R403a=1			状態No:(0,1) 1:空の燃料ホッパを置場の上に置いたので搬出し、引き続き新燃料ホッパを搬入して欲しい。
	5.4a	5.4	PMB							
	104.1a	104.1	PMB							
	104.2a	104.2	電解装置a D1							
	104.3a	104.3	PMB			R10203a	R10203a=1			状態No:(0,1) 1:収納容器(陰極a、UO2)を析出物粉碎装置aに移送したよ。
	6.1a	6.1	PMB							
	6.2a	6.2	PMB							パルセータは各電解装置に専用のものが置き場に置いてある。
	6.3a	6.3	着脱装置 D2							
	6.4_103.1a	6.4	PMB							
	103.1	103.1	PMB							
	103.2a	103.2	電解装置a D1							
	103.3a	103.3	PMB							
	7.2a	7.2	着脱装置 D2							
	7.3a	7.3	PMB							
	7.4a	7.4	PMB							
	105.1a	105.1	PMB							
	105.2a	105.2	電解装置a D1							
	105.3a	105.3	PMB							状態No:(0,1) 1:収納容器(陰極a、NM)を析出物粉碎装置aに移送したよ。
	S10204a		状態Noレジスター-R10204a	[0,1]	0	R10204a	R10204a=1			
	106.1a	106.1	PMB							
	106.2a	106.2	電解装置a D1							
	106.3a	106.3	PMB							
	S10205a		状態Noレジスター-R10205a	[0,1]	0	R10205a	R10205a=1			状態No:(0,1) 1:収納容器(陰極b、MOX)を析出物粉碎装置bに移送したよ。
	S10206a		状態Noレジスター-R10206a	[0,1,2,3]	0	R10206a	if(R10202a<20) then R10206a=1 if(R10202a=20) then R10206a=2			状態No:(0,1,2,3) 1:まだ20サイクルに達していないのでループ続行せよ。 2: 20サイクル目が終わった。 3: 電解装置aの綾り電解を開始せよ。 (MOX粉碎工程で「3」を立てる)

電解装置aの綾り電解を開始し、リン酸沈殿まで実施 (a) (注)この工程はb~gのバージョンが存在する

S10701a		状態Noレジスター-R10701a			R10206a	R10206a=0	R10206a	R10206a=3	20サイクル(20回目のMOX粉碎を含む)が終わったので、電解装置aの綾り電解を開始する。
107.1a	107.1	PMB							
107.2a	107.2	電解装置a D1							
107.3a	107.3	PMB							
S10702a		状態Noレジスター-R10702a	[0,1]	0	R10702a	R10702a=1			状態No:(0,1) 1:収納容器(陰極b、MOX)を析出物粉碎装置bに移送したよ。
107.4a	107.4	PMB							
107.5a	107.5	電解装置a D1							
107.6a	107.6	PMB							
107.7a	107.7	着脱装置 D2							
107.8a	107.8	PMB							
107.9a	107.9	電解装置b D1							
107.10a	107.10	PMB							
107.11a	107.11	着脱装置 D2							
107.12a	107.12	PMB							
107.13a	107.13	電解装置a D1							
107.14a	107.14	PMB							
107.15a	107.15	着脱装置 D2							
107.16a	107.16	PMB							
107.17a	107.17	電解装置b D1							
107.18a	107.18	PMB							
107.19a	107.19	着脱装置 D2							
107.20a	107.20	PMB							
107.21a	107.21	電解装置a D1							
107.22a	107.22	PMB							
107.23a	107.23	着脱装置 D2							
107.24a	107.24	PMB							
107.25a	107.25	電解装置b D1							
107.26a	107.26	PMB							
107.27a	107.27	着脱装置 D2							
107.28a	107.28	PMB							
107.29a	107.29	電解装置a D1							
107.30a	107.30	PMB							
107.31a	107.31	着脱装置 D2							
107.32a	107.32	PMB							
107.33a	107.33	電解装置b D1							
107.34a	107.34	PMB							
107.35a	107.35	着脱装置 D2							
107.36a	107.36	PMB							
107.37a	107.37	電解装置a D1							
107.38a	107.38	PMB							
107.39a	107.39	着脱装置 D2							
107.40a	107.40	PMB							
107.41a	107.41	電解装置b D1							
107.42a	107.42	PMB							
107.43a	107.43	着脱装置 D2							
107.44a	107.44	PMB							
107.45a	107.45	電解装置a D1							
107.46a	107.46	PMB							
107.47a	107.47	着脱装置 D2							
107.48a	107.48	PMB							
107.49a	107.49	電解装置b D1							
107.50a	107.50	PMB							
107.51a	107.51	着脱装置 D2							
107.52a	107.52	PMB							
107.53a	107.53	電解装置a D1							
107.54a	107.54	PMB							
107.55a	107.55	着脱装置 D2							
107.56a	107.56	PMB							
107.57a	107								

16.1_2a2								リン酸容器は、移送容器置き場のリン酸容器移送容器から取り出す。 取り出す位置は: R10201a=1のとき、aの位置から R10201a=2のとき、bの位置から (注: リン酸容器は各電解装置専用ではなく使いまわす。従ってこのリン酸容器の使用方法は、7つの電解装置の順番が入れ替わることがないという前提に立っている)
	16.2	PMB						
16.3a	16.3	着脱装置 D2						
16.4a_108.1a	16.4	PMB						
解放D2	108.1							
108.2a	108.2	電解装置a D1						
予約D2								
108.3a	108.3	PMB						

(注)この工程はb~gのバージョンが存在する

(注)この工程はb～gのバージョンが存在する

								状態No:(0,1,2) 0:ペア識別子 リセット 1:入場したるつぼ移送容器ペアのうち、1つの(陰極と パルセータの新旧交換までの)電解処理が済んだ。 2:2つ目も陰極とパルセータの新旧交換までの) 電解処理が済んだ。
状態No: レジスターR13001	[0,1,2]	0						

使用済み燃料ホッパの搬出および新燃料ホッパの搬入(搬出したらその分をその都度搬入する)

監視制御16	S201a			R403a	R403a	S201aの時 ⇒ R403a=0, R201=1 S201bの時 ⇒ R403b=0 R201=2 S201cの時 ⇒ R403c=0 R201=3 S201dの時 ⇒ R403d=0 R201=4 S201eの時 ⇒ R403e=0 R201=5 S201fの時 ⇒ R403f=0 R201=6 S201gの時 ⇒ R403g=0 R201=7 次はa~g共通 R203 = 0	R203	S201a ⇔ R403a=1 & R203=1 S201b ⇔ R403b=1 & R203=1 S201c ⇔ R403c=1 & R203=1 S201d ⇔ R403d=1 & R203=1 S201e ⇔ R403e=1 & R203=1 S201f ⇔ R403f=1 & R203=1 S201g ⇔ R403g=1 & R203=1	
監視制御30	S201a			R403b	R403b				
監視制御44	S201b			R403c	R403c				
監視制御58	S201c			R403d	R403d				
監視制御72	S201d			R403e	R403e				
監視制御86	S201e			R403f	R403f				
監視制御100	S201f			R403g	R403g				
	S201g								
		状態NoレジスターR201							
水を置場より台車へ									
開									
搬出									
閉									
1. 燃料ホッパ搬入									
開									
搬入									
閉									
水を台車より置場へ									
1.1	1.1	BDポートD扉 D10							
1.2	1.2	BDポート台車 D100							
1.3	1.3	BDポートD扉 D10							
1.4	1.4	油槽							
S202		状態NoレジスターR202			R203=1				

析出物粉碎装置aの交通整理

監視制御8	S5451a_uo2			R10203a	R10203a	S5451a_uo2の時 ⇒ R5451=1, R10203a=0 S5451a_nmの時 ⇒ R5451=2, R10204a=0 S5451b_uo2の時 ⇒ R5451=3, R10203b=0 S5451b_nmの時 ⇒ R5451=4, R10204b=0 S5451c_uo2の時 ⇒ R5451=5, R10203c=0 S5451c_nmの時 ⇒ R5451=6, R10204c=0 S5451d_uo2の時 ⇒ R5451=7, R10203d=0 S5451d_nmの時 ⇒ R5451=8, R10204d=0 S5451e_uo2の時 ⇒ R5451=9, R10203e=0 S5451e_nmの時 ⇒ R5451=10, R10204e=0 S5451f_uo2の時 ⇒ R5451=11, R10203f=0 S5451f_nmの時 ⇒ R5451=12, R10204f=0 S5451g_uo2の時 ⇒ R5451=13, R10203g=0 S5451g_nmの時 ⇒ R5451=14, R10204g=0	R10203a	S5451a_uo2 ⇔ R10203a=1 & R5511=1 S5451a_nm ⇔ R10204a=1 & R5511=1 S5451b_uo2 ⇔ R10203b=1 & R5511=1 S5451b_nm ⇔ R10204b=1 & R5511=1 S5451c_uo2 ⇔ R10203c=1 & R5511=1 S5451c_nm ⇔ R10204c=1 & R5511=1 S5451d_uo2 ⇔ R10203d=1 & R5511=1 S5451d_nm ⇔ R10204d=1 & R5511=1 S5451e_uo2 ⇔ R10203e=1 & R5511=1 S5451e_nm ⇔ R10204e=1 & R5511=1 S5451f_uo2 ⇔ R10203f=1 & R5511=1 S5451f_nm ⇔ R10204f=1 & R5511=1 S5451g_uo2 ⇔ R10203g=1 & R5511=1 S5451g_nm ⇔ R10204g=1 & R5511=1		状態No:(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) 1:電解装置aからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 2:電解装置aからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける 3:電解装置bからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 4:電解装置bからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける 5:電解装置cからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 6:電解装置cからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける 7:電解装置dからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 8:電解装置dからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける 9:電解装置eからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 10:電解装置eからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける 11:電解装置fからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 12:電解装置fからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける 13:電解装置gからきた収納容器(陰a、UO2)を粉碎機にかける 14:電解装置gからきた収納容器(陰a、NM)を粉碎機にかける
監視制御9	S5451a_nm			R10204a	R10204a					
監視制御22	S5451b_uo2			R10203b	R10203b					
監視制御23	S5451b_nm			R10204b	R10204b					
監視制御36	S5451c_uo2			R10203c	R10203c					
監視制御37	S5451c_nm			R10204c	R10204c					
監視制御50	S5451d_uo2			R10203d	R10203d					
監視制御51	S5451d_nm			R10204d	R10204d					
監視制御64	S5451e_uo2			R10203e	R10203e					
監視制御65	S5451e_nm			R10204e	R10204e					
監視制御78	S5451f_uo2			R10203f	R10203f					
監視制御79	S5451f_nm			R10204f	R10204f					
監視制御92	S5451g_uo2		[0,1,2,3, 4,5,6,7, 8,9,10, 11,12, 13,14]	R10203g	R10203g					
監視制御93	S5451g_nm	0		R10204g	R10204g	以下はa~g共通 R5511=0				
				R5511	R5451					

析出物粉碎装置bの交通整理

### 析出物(MOX)粉碎工程(粉碎装置bにおける工程)

環bを置より粉bへ

粉體

収(陰b)を粉bより置へ

環bを粉bより置へ 解放D3b	54.5								
S5512a S5512b S5512c S5512d S5512e S5512f S5512g		状態NoレジスターR5512	[0,1]	1	R5512	R5512=1			状態No:(0,1) 1: 析出物粉碎装置bが空いたから、収納容器(陰b)をもってきてもいいよ。
S5402a S5402b S5402c S5402d S5402e S5402f S5402g		状態NoレジスターR5402	[0,∞]	0	R5402	R5402=R5402+1			状態No:(0,∞) n: これまでに生産された環状容器bの累計数
S5403a S5403b S5403c S5403d S5403e S5403f S5403g		状態NoレジスターR5403				S5403aの時 ⇒ if(R10206a=2) then R10206a=3 S5403bの時 ⇒ if(R10206b=2) then R10206b=3 S5403cの時 ⇒ if(R10206c=2) then R10206c=3 S5403dの時 ⇒ if(R10206d=2) then R10206d=3 S5403eの時 ⇒ if(R10206e=2) then R10206e=3 S5403fの時 ⇒ if(R10206f=2) then R10206f=3 S5403gの時 ⇒ if(R10206g=2) then R10206g=3			R10202aが20なら絞り電解開始

析出物(UO2)粉碎工程(粉碎装置aにおける工程)									
監視制御10 監視制御24 監視制御38 監視制御52 監視制御66 監視制御80 監視制御94		状態NoレジスターR5601			R5451	R5451=0			S5601a ⇔ R5451=1 S5601b ⇔ R5451=3 S5601c ⇔ R5451=5 S5601d ⇔ R5451=7 S5601e ⇔ R5451=9 S5601f ⇔ R5451=11 S5601g ⇔ R5451=13
環aを置より粉aへ	56.2								
粉碎 収(陰a)を粉より置へ	56.3	析出物粉碎装置a D3a							
	56.4a	56.4-a							

環aを粉aより置へ	56.5a 56.5b 56.5c 56.5d 56.5e 56.5f 56.5g 解放D3a	56.5									
	S5511_uo2		状態NoレジスターR5511	[0,1]	1		R5511	R5511=1			状態No:(0,1) 1:析出物粉碎装置aが空いたから、収納容器(陰a)をもってきてもいいよ。
	S5602		状態NoレジスターR5602	[0,∞]	0		R5602	R5602=R5602+1			状態No:(0,∞) n:これまでに生産された環状容器aの累計数

析出物(NM)粉碎工程(粉碎装置aにおける工程)											
粉碎	監視制御11	S5701a									
	監視制御25	S5701b									
	監視制御39	S5701c									
	監視制御53	S5701d									
	監視制御67	S5701e									
	監視制御81	S5701f									
	監視制御95	S5701g									
	57.2a 57.2b 57.2c 57.2d 57.2e 57.2f 57.2g	57.2	状態NoレジスターR5701				R5451	R5451=0			S5701a ⇔ R5451=2 S5701b ⇔ R5451=4 S5701c ⇔ R5451=6 S5701d ⇔ R5451=8 S5701e ⇔ R5451=10 S5701f ⇔ R5451=12 S5701g ⇔ R5451=14
析容を置より粉aへ	57.3a 57.3b 57.3c 57.3d 57.3e 57.3f 57.3g	57.3	析出物粉碎装置a D3a								
	57.4a 57.4b 57.4c 57.4d 57.4e 57.4f 57.4g	57.4—a									
收(陰a)を粉aより置へ	57.5a 57.5b 57.5c 57.5d 57.5e 57.5f 57.5g 解放D3a	57.5									
	S5511_nm		状態NoレジスターR5511	[0,1]	1		R5511	R5511=1			状態No:(0,1) 1:析出物粉碎装置aが空いたから、収納容器(陰a)をもってきてもいいよ。
析容を粉aより置へ	S5702		状態NoレジスターR5702	[0,∞]	0		R5702	R5702=R5702+1			状態No:(0,∞) n:これまでに生産された析出物容器の累計数

使用済み陰極、パルセータ、リン酸容器払い出しおよび新品搬入

\*\*\*\*\* 次については、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)バージョンが存在する（対応する監視制御No付記） \*\*\*\*\*

電解装置の電解処理(燃料、陰極、パルセータの20サイクル処理からリン酸沈殿まで) (a) (b) 20, 21, (c) 34, 35, (d) 48, 49, (e) 62, 63, (f) 76, 77, (g) 90, 91

(b) 31, (c) 45, (d) 59, (e) 73, (f) 87, (g) 101

(b) 32, (c) 46, (d) 50

## 不使用データ

る(移)をDへ	125.2	125.2									
着が空いたら収を着へ		5.1	着脱装置 D2								
台が空いたら木を台へ		5.3	着脱装置 D2								
着が空いたら収を着へ		7.1	着脱装置 D2								
着が空いたら収を着へ		17.1	着脱装置 D2								
収(陰a)を粉aに装填	56.1a	56.1	PMB								
		54.4-b									
		56.4-b									
		57.4-b									
陰移をDへ	126.2	126.2									
バ移をDへ	128.2	128.2									
リ移をDへ	127.2	127.2									
122. 隱極収納											
不要											
123. パルセータ収納											
不要											
124. リン酸容器収納											
不要											
18. 隱極取り出し											
陰aを移から陰置aへ											
陰bを移から陰置bへ											
陰cを移から陰置cへ											
陰dを移から陰置dへ											
3. リン酸容器取り出し											
り容aを移から置へ		3.1	PMB								
り容bを移から置へ			PMB								
り移を移置から廃置へ			PMB								
収(陰a)を粉aに装填			PMB								
収(陰b)を粉bに装填		57.1	PMB								
		54.1	PMB								