

## JNC-TJ5400 2005-004

幌延深地層研究計画における試錐調査(HDB-6, 7, 8)のうちHDB-6孔

### List of errata

#### 正誤表

本報告書中に記載されている地下水中の水素同位体および酸素同位体の同位体比分析値については、分析作業標準物質の管理方法に問題があることがわかったため、以下の値の誤差を見込んでください。

水素同位体比 ( $^1\text{H}/\text{D}$ ) :  $\pm 3.0\text{‰}$  (通常は $\pm 1.0\text{‰}$ 程度)

酸素同位体比 ( $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ ) :  $\pm 0.6\text{‰}$  (通常は $\pm 0.1\text{‰}$ 程度)

#### 記載ページ

p. 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-65, 2-67, 4-61, 4-64, 4-65, 4-271, 4-272,  
参考11, 参考12, 参考13, 参考14, 参考20から29, p. 9-1, 9-3, 9-4, 9-5, 9-13,  
9-14, 9-43, 1161から1164及び1166/全1182頁, p. 10-14